

测项名称： 巡视

巡视时间：

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15℃	
	天气	晴	
	风级	1～2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况	南端头井北侧钢筋堆载	
	其他	首层土开挖、桩头破除、第一道支撑施工	
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况	房屋F01-F31、F40-F47测点拆除，D12-1、D50-1、D51-1被压，其它测点完好	
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	