

项目名称:	上海市轨道交通18号线二期工程环境监测1标长江西路站
工点名称:	长江西路
期数:	11
时间:	2023/2/10 9:00
类型:	常规
当前工况:	

说明:

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

晴

HIMK-52

[illegible]

天气: 阴
观测设备: HBJ-22

[illegible]

测项名称：测斜

天气：晴

点号：CX_001

观测时间：2023/2/10 9:00

观测设备：HBNJKN-52

是否重取初始管形：0

1代表是，0代表否

深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	1	2	1	3	5
0.5	2	2	2	4	1
1.5	3	2	3	5	2
2.5	3	1	3	5	2
3.5	3	1	3	5	5
4.5	3	1	3	5	1
5.5	3	2	3	5	2
6.5	3	1	3	5	2
7.5	3	1	3	5	5
8.5	3	2	3	5	1
9.5	3	1	3	5	2
10.5	3	2	3	5	2
11.5	3	6	3	5	5
12.5	3	4	3	5	1
13.5	3	2	3	5	2
14.5	3	4	3	5	2
15.5	3	3	3	5	5
16.5	3	2	3	5	1
17.5	3	2	3	5	2
18.5	3	2	3	5	2
19.5	3	1.8	3	5	5
20.5	3	1.6	3	5	1
21.5	3	1.4	3	5	2
22.5	3	1.2	3	5	2
23.5	3	1	3	5	2
24.5	3	0.8	3	5	2

大风

jhhada--02-3

[illegible]

测项名称:	支撑轴力	天气:	阴
观测时间:	2023/2/10 9:00	观测设备:	JHHJA-5266

[illegible]

测项名称： 巡视

巡视时间： 2023/2/10 9:00

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15℃	
	天气	晴	
	风级	1 ~ 2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况	南端头井北侧钢筋堆载	
	其他	首层土开挖、桩头破除、第一道支撑施工	
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况	房屋F01-F31、F40-F47测点拆除，D12-1、D50-1、D51-1被压，其余测点完好	
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	

观测时间: 2023/2/10 9:00

观测设备: y12138

[illegible]

晴

观测设备:

KJHG-582

[illegible]

测项名称: 分层沉降
观测时间: 2023/2/10 9:00

天气: 阴
观测设备:

UBIUI-522

UBIUI-522

[illegible]