

项目名称：	测试项目
工点名称：	山海西路
期数：	1
时间：	2023/2/23
类型：	常规
当前工况：	

说明：

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

天气：

观测设备：

[illegible]

测项名称：
观测时间：

天气：
观测设备：

点号：
是否重取初始管形：

深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					
0.5					
1.5					
2.5					
3.5					
4.5					
5.5					
6.5					
7.5					
8.5					
9.5					
10.5					
11.5					
12.5					
13.5					
14.5					
15.5					
16.5					
17.5					
18.5					
19.5					
20.5					
21.5					
22.5					
23.5					
24.5					

天气：

观测设备：

[illegible]

测项名称： 巡视

巡视时间：

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15C°	
	天气	晴	
	风级	1 ~ 2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况	南端头井北侧钢筋堆载	
	其他	首层土开挖、桩头破除、第一道支撑施工	
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况	房屋F01-F31、F40-F47测点拆除，D12-1、D50-1、D51-1被压，其它测点完好	
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	

天气：

观测设备：

[illegible]

