

项目名称：	上海市轨道交通23号线一期工程环境监测4标
工点名称：	墨江路站
期数：	170
时间：	2023/8/13
类型：	常规
当前工况：	围护施工

说明：

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

观测时间：

观测设备：

天宝

观测时间：

2023/4/1 11:00

观测设备：

天宝

点号

本次高程值(m)

本次变化量 (mm)

重取初值

[illegible]

观测时间：

观测设备：

[illegible]

天气：

观测设备：

[illegible]

天气：

观测设备：

[illegible]

测项名称： 巡视

巡视时间：

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15C°	
	天气	晴	
	风级	1～2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况		
	其他		
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况		
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	

观测时间：

观测设备：

[illegible]

观测时间：

观测设备：

[illegible]