

项目名称：	上海轨道交通23号线一期工程环境监测4标
工点名称：	墨江路站
期数：	10
时间：	2023/2/24 9:00
类型：	
当前工况：	地墙施工

说明：

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

测项名称： 竖向位移		天气： 晴	
观测时间： 9:00		观测设备： 天宝	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
FW4	5.78802	0.01	
FW5	5.54891	-0.11	
FW6	5.27522	-0.12	
FW7	5.37355	0.46	
YS1	5.23366	-0.44	
YS2	4.95745	-1.36	
YS3	4.6201	-0.28	
YS4	4.5505	0.41	
YS5	4.45566	-0.17	
YS6	4.95133	0.98	
YS7	4.93642	0.99	
YS8	4.93502	0.7	
YS9	4.93802	-1.36	
YS10	4.93585	-1.45	
YS11	4.93191	-1.93	
YS12	4.93125	-0.69	
YS13	4.94549	0.54	
YS14	4.9457	-0.7	
YS15	4.83058	0.05	
YS16	4.74374	-0.45	
YS17	4.68778	0.07	
YS18	4.67045	0.03	
YS19	4.6646	-0.18	
YS20	4.55218	0.02	
YS21	4.54076	0.02	
YS22	4.95552	-0.61	
YS23	4.87386	-0.73	
WS1	4.95681	1.05	
WS2	4.94598	0.45	
WS3	4.51995	-0.75	
WS4	4.92621	0.79	
WS5	4.92096	1.43	
WS6	4.90143	-1.05	
WS7	4.93062	0.33	
WS8	4.93066	-0.98	
WS9	4.93009	0.83	
WS10	4.94117	0.31	
WS11	4.92919	-0.58	
WS12	4.64029	-0.33	
WS13	4.72078	0.55	
WS14	4.69233	-0.45	
WS15	4.69486	0.05	
WS16	4.6218	0.07	
WS17	4.57011	0.17	
WS18	4.55235	0.24	
JS1	4.73565	0.44	
JS2	4.8323	-0.81	
JS3	4.88008	-1.73	
JS4	4.96002	-0.88	
JS5	4.79371	0.57	
JS6	5.33243	0.89	
JS7	4.71327	0.75	
JS8	4.63405	0.86	
JS9	4.76966	0.1	
JS10	4.8813	-0.08	
JS11	4.65647	0.47	
JS12	4.72713	0.57	
JS13	4.87369	-0.27	
JS14	4.62749	1.29	
JS15	4.72857	1.03	
JS16	4.82907	1	
JS17	4.88731	-1	
JS18	4.63595	0.81	
JS19	4.75378	0.62	
JS20	4.83422	-0.2	
JS21	4.89682	0.56	
JS22	4.64383	0.56	
JS23	4.76156	0.95	
JS24	4.82891	1.18	
JS25	4.88312	0.11	
JS26	4.5978	1.44	
JS27	4.74781	1.02	
JS28	4.80525	0.85	
JS29	4.86995	-0.93	
JS30	4.59977	0.39	
JS31	4.77785	0.39	
JS32	4.87374	0.05	
JS33	4.91582	0.21	
JS34	4.61187	-2.15	
JS35	4.62125	-1.88	
JS36	4.77601	-1.79	
JS37	4.86348	-1.66	
JS38	4.9113	-1.64	
JS39	4.64712	-1.7	
JS40	4.66695	-1.49	
JS41	4.77152	-1.11	
JS42	4.86952	-1.55	
JS43	4.91175	-1.37	
JS44	4.6751	-2.04	
JS45	4.65392	-0.87	
JS46	4.79736	-0.98	
JS47	4.88116	-0.39	
JS48	4.91201	-0.5	
JS49	4.66102	-0.1	
JS50	4.66497	-0.46	
JS51	4.78589	0.48	
JS52	4.87381	0.17	
JS53	4.9276	-0.6	
JS54	4.63681	-0.35	
JS55	4.63143	-0.52	
JS56	4.80541	-0.25	
JS57	4.88674	0.6	
JS58	4.92622	0.76	
JS59	4.64665	0.71	
JS60	4.68806	1.18	
JS61	4.79903	0.78	
JS62	4.87105	0.39	
JS63	4.91493	0.88	
JS64	4.68768	1.08	
JS65	4.68444	1.36	
JS66	4.81878	0.79	
JS67	4.88291	0.78	
JS68	4.59967	0.23	
JS69	4.60088	-0.72	
JS70	4.81304	-0.19	
JS71	4.92187	-0.26	
JS72	4.66776	0.11	
JS73	4.64855	-0.28	
JS74	4.66623	0.08	
JS75	4.83872	-0.86	
JS76	4.92993	-0.76	
JS77	4.70421	-0.09	
RQ1	4.93813	0.24	
RQ2	4.87113	0.7	
RQ3	4.77955	-0.01	
RQ4	4.91808	1.32	
RQ5	4.85702	-0.25	
RQ6	4.75132	1.27	
RQ7	4.8828	0.52	
RQ8	4.84247	1.7	
RQ9	4.72539	1.12	
RQ10	4.89929	-1.63	
RQ11	4.88022	1.05	
RQ12	4.70503	-0.21	
RQ13	4.89482	0.64	
RQ14	4.71781	0.72	
RQ15	4.89054	-0.59	
RQ16	4.88324	0.37	
RQ17	4.87432	-0.85	
RQ18	4.88133	-0.29	
RQ19	4.89918	1.14	
RQ20	4.93355	0.14	
RQ21	4.89979	1.32	
RQ22	4.91987	0.52	
RQ23	4.96551	-0.05	
RQ24	4.7323	0.69	
RQ25	4.97562	1.52	
RQ26	4.82116	1.3	
XX1	4.92157	-0.05	
XX2	4.78142	-1.03	
XX3	4.53672	-0.79	
XX4	4.56212	-1.45	
XX5	4.50935	0.06	
XX6	4.66074	0.24	
XX7	4.74858	-0.22	
XX8	4.81813	0.86	
XX9	4.6957	0.5	
XX10	4.84436	0.23	
XX11	4.71499	0.17	
XX12	4.85762	0.12	
XX13	4.7188	0.75	
XX14	4.8551	0.92	
XX15	4.73748	0.69	
XX16	4.69398	1.17	
XX17	4.70775	0.23	
XX18	4.79706	-0.9	
XX19	4.74305	-0.8	
XX20	4.80623	-1.15	
XX21	4.74181	-0.74	
XX22	4.65018	-0.14	
XX23	4.72655	-1.86	
XX24	4.84973	-1.24	
XX25	4.72201	-1.1	
XX26	4.88402	-0.02	
XX27	4.73805	-0.81	
XX28	4.87913	0.29	
XX29	4.73822	0.11	
XX30	4.87071	-0.37	
XX31	4.73755	-0.44	
XX32	4.8657	0.34	
XX33	4.73776	0.33	
XX34	4.86219	0.94	
XX35	4.74551	0.48	
XX36	4.86816	1.09	
XX37	4.74695	0.51	
XX38	4.85395	0.94	
XX39	4.73622	0.14	
XX40	4.84995	0.22	
XX41	4.73303	1.09	
XX42	4.67607	0.33	
XX43	4.76585	0.29	
XX44	4.69002	0.69	
XX45	4.76597	1.25	
XX46	4.68325	0.89	
XX47	4.76542	0.06	
XX48	4.63117	-0.3	
XX49	4.73429	0.61	
XX50	4.63993	-1.46	
XX51	4.70693	-1.55	
XX52	4.64939	-0.58	
XX53	4.7616	0.86	
XX54	4.86448	0.25	
XX55	4.76207	-1.08	
DB1	4.91019	0.13	
DB2-1	4.9058	-0.48	
DB2-2	4.90113	0.05	
DB2-3	4.88668	-0.52	
DB2-4	4.53562	-0.08	
DB2-5	4.82381	-0.01	
DB3	4.96625	0.05	
DB4-1	4.91597	-0.44	
DB4-2	4.89571	-0.24	
DB4-3	4.87367	-0.06	
DB4-4	4.83355	-0.04	
DB4-5	4.69564	0.29	
DB5-1	4.97713	-0.3	
DB5-2	4.67687	-0.1	
DB5-3	4.77883	-0.59	
DB5-4	4.9354	-0.52	
DB5-5	4.74558	0.18	
DB6	4.93976	-0.28	
DB7	4.94113	0.06	
DB8-1	5.02632	-0.31	
DB8-2	4.99275	0.29	
DB8-3	4.98606	0.05	
DB8-5	4.92283	-0.11	
DB9-3	4.7426	-0.06	
DB9-4	4.93423	0.78	
DB9-5	4.72116	-0.47	
DB10	5.10538	-0.01	
DB11	4.98592	-0.05	
DB12-1	5.23352	-0.45	
DB12-2	5.24033	-0.09	
DB12-3	5.2359	-0.42	
DB12-4	5.23735	-0.39	
DB13-1	4.99256	0.34	
DB13-2	4.99489	-0.3	
DB13-3	4.74183	-0.48	
DB13-4	4.93189	-0.18	
DB13-5	4.72391	-0.18	
DB14	5.22432	0.01	
DB15	4.98908	-0.11	
DB16-1	5.20041	-0.07	
DB16-2	5.21286	-0.32	
DB16-3	5.19782	0.13	
DB17-3	4.74851	0.23	
DB17-4	4.93536	0.39	
DB17-5	4.67488	1.05	
DB18	5.26129	-0.16	
DB20-1	5.27251	0.27	
DB20-2	5.26387	0.03	
DB20-3	5.23896	-0.56	
DB20-4	5.2089	-0.51	
DB20-5	5.33498	0.02	
DB21-3	4.75394	0.46	
DB21-4	4.95506	-0.01	
DB21-5	4.80188	-0.05	
DB22	5.05491	0.36	
DB24-1	4.75136	-0.26	
DB24-2	4.67318	0.8	
DB24-3	4.68393	0.45	

观测时间：

观测设备：

[illegible]

测项名称：
观测时间：

天气：
观测设备：

点号：
是否重取初始管形：

深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					
0.5					
1.5					
2.5					
3.5					
4.5					
5.5					
6.5					
7.5					
8.5					
9.5					
10.5					
11.5					
12.5					
13.5					
14.5					
15.5					
16.5					
17.5					
18.5					
19.5					
20.5					
21.5					
22.5					
23.5					
24.5					

天气：

观测设备：

[illegible]

天气：

观测设备：

[illegible]

测项名称： 巡视

巡视时间：

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15C°	
	天气	晴	
	风级	1 ~ 2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况	南端头井北侧钢筋堆载	
	其他	首层土开挖、桩头破除、第一道支撑施工	
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况	房屋F01-F31、F40-F47测点拆除，D12-1、D50-1、D51-1被压，其它测点完好	
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	

观测时间：

观测设备：

[illegible]

观测时间：

观测设备：

[illegible]