

项目名称：	上海市轨道交通23号线一期工程环境监测4标
工点名称：	墨江路站
期数：	12
时间：	2023/2/26 10:00
类型：	常规
当前工况：	地墙施工

说明：

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

晴

天宝

[illegible]

测项名称：雨水管线竖向位移

天气：

晴

观测时间：10:00

观测设备：

天宝

点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
YS1	5.23442	-0.07	
YS2	4.95848	-0.18	
YS3	4.62041	-0.26	
YS4	4.55116	-0.28	
YS5	4.45564	0.17	
YS6	4.95314	0.6	
YS7	4.93674	0.14	
YS8	4.93546	-0.51	
YS9	4.93813	-0.35	
YS10	4.9363	-0.21	
YS11	4.93286	0.07	
YS12	4.93221	0.2	
YS13	4.94609	0.31	
YS14	4.9459	-0.63	
YS15	4.83049	-0.41	
YS16	4.74377	-0.1	
YS17	4.68897	0.64	
YS18	4.67172	0.16	
YS19	4.66507	-0.21	
YS20	4.55314	-0.22	
YS21	4.54073	0.03	
YS22	4.9565	-0.26	
YS23	4.87461	0.39	

晴

天宝

[illegible]

测项名称： 给水管线竖向位移		天气：	晴
观测时间： 10:00		观测设备：	天宝
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
JS1	4.95717	0.14	
JS2	4.94503	-0.39	
JS3	4.52013	0.43	
JS4	4.92593	-0.09	
JS5	4.92071	0.21	
JS6	4.903	0.36	
JS7	4.93137	-0.21	
JS8	4.93194	0.26	
JS9	4.93008	0.18	
JS10	4.94225	0.6	
JS11	4.92991	-0.16	
JS12	4.64151	0.27	
JS13	4.72207	0.08	
JS14	4.69319	-0.28	
JS15	4.69449	-0.59	
JS16	4.62326	0.32	
JS17	4.57087	0.03	
JS18	4.55286	-0.02	
JS19	4.73666	-0.2	
JS20	4.83266	-0.58	
JS21	4.88072	-0.33	
JS22	4.96092	0.46	
JS23	4.79452	0.27	
JS24	5.33247	0.27	
JS25	4.71332	0.1	
JS26	4.63409	-0.29	
JS27	4.77005	-0.12	
JS28	4.88163	-0.29	
JS29	4.65755	0.13	
JS30	4.72734	-0.27	
JS31	4.87465	0.09	
JS32	4.62748	-0.12	
JS33	4.72853	-0.07	
JS34	4.82988	0.38	
JS35	4.88738	0.36	
JS36	4.6363	-0.71	
JS37	4.75502	0.48	
JS38	4.83411	-0.62	
JS39	4.89682	0.15	
JS40	4.64422	-0.62	
JS41	4.76279	0.26	
JS42	4.82998	0.24	
JS43	4.88338	-0.26	
JS44	4.59838	0.29	
JS45	4.74838	0.08	
JS46	4.80596	0.1	
JS47	4.87019	-0.35	
JS48	4.59944	-0.62	
JS49	4.77935	0.58	
JS50	4.87451	0.01	
JS51	4.91549	-0.05	
JS52	4.6127	0.18	
JS53	4.62199	0.33	
JS54	4.77673	0.12	
JS55	4.86407	0.28	
JS56	4.91166	0.12	
JS57	4.64797	0.19	
JS58	4.66861	0.44	
JS59	4.77246	0.49	
JS60	4.86894	-0.83	
JS61	4.91261	0.27	
JS62	4.67626	0.34	
JS63	4.65523	0.83	
JS64	4.79788	0.15	
JS65	4.88137	-0.53	
JS66	4.91321	0.81	
JS67	4.66077	-1.04	
JS68	4.66516	-0.29	
JS69	4.78684	0.2	
JS70	4.87419	-0.34	
JS71	4.92832	0.14	
JS72	4.63672	-0.62	
JS73	4.63278	0.42	
JS74	4.80688	0.44	
JS75	4.88574	-1.01	
JS76	4.92679	-0.22	
JS77	4.64807	0.44	
	4.6886	0.05	
	4.79959	-0.06	
	4.8718	0.22	
	4.91497	-0.17	
	4.68785	-0.11	
	4.68532	0.22	
	4.81905	-0.33	
	4.88321	-0.4	
	4.60033	0.06	
	4.60166	-0.18	
	4.81379	-0.27	
	4.92316	0.16	
	4.66739	0.18	
	4.6494	-0.3	
	4.6667	-0.22	
	4.84006	0.34	
	4.93059	0.18	
	4.70418	-0.5	

测项名称：燃气管线竖向位移

天气：晴

观测时间：10:00

观测设备：天宝

点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
RQ1	4.93961	0.33	
RQ2	4.87253	0.33	
RQ3	4.78096	0.45	
RQ4	4.9181	0.18	
RQ5	4.85888	0.49	
RQ6	4.75232	0.68	
RQ7	4.88346	-0.08	
RQ8	4.84221	-0.03	
RQ9	4.72568	0.11	
RQ10	4.8999	-0.25	
RQ11	4.87978	-0.53	
RQ12	4.70574	-0.25	
RQ13	4.89551	0.08	
RQ14	4.71874	0.49	
RQ15	4.89034	-0.23	
RQ16	4.88196	-0.07	
RQ17	4.87481	-0.16	
RQ18	4.88181	0.26	
RQ19	4.89996	-0.27	
RQ20	4.93428	0.4	
RQ21	4.89917	0.22	
RQ22	4.91857	-0.21	
RQ23	4.96544	0.11	
RQ24	4.73137	0.1	
RQ25	4.97489	-0.2	
RQ26	4.8205	0.16	

4.6886	0.05
4.79959	-0.06
4.8718	0.22
4.91497	-0.17
4.68785	-0.11
4.68532	0.22
4.81905	-0.33
4.88321	-0.4
4.60033	0.06
4.60166	-0.18
4.81379	-0.27
4.92316	0.16
4.66739	0.18
4.6494	-0.3
4.6667	-0.22
4.84006	0.34
4.93059	0.18
4.70418	-0.5

测项名称：信息管线竖向位移		天气：晴	
观测时间：10:00		观测设备：天宝	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
XX1	4.92274	0.45	
XX2	4.78291	0.81	
XX3	4.53739	-0.44	
XX4	4.56251	0.07	
XX5	4.50882	-0.46	
XX6	4.66068	-0.61	
XX7	4.74904	-0.43	
XX8	4.81832	-0.06	
XX9	4.69652	0.31	
XX10	4.84496	-0.6	
XX11	4.7163	0.39	
XX12	4.8589	0.51	
XX13	4.72046	0.6	
XX14	4.85629	0.43	
XX15	4.73768	-0.86	
XX16	4.69419	-0.1	
XX17	4.70875	0.53	
XX18	4.79713	-0.17	
XX19	4.74368	-0.5	
XX20	4.8066	-0.53	
XX21	4.74293	0.44	
XX22	4.64999	-0.86	
XX23	4.72697	-0.44	
XX24	4.8512	0.36	
XX25	4.72337	0.34	
XX26	4.88544	0.35	
XX27	4.73975	0.43	
XX28	4.88037	0.4	
XX29	4.73912	0.07	
XX30	4.87142	-0.15	
XX31	4.7387	0.16	
XX32	4.86597	-0.32	
XX33	4.7388	0.13	
XX34	4.86274	0.17	
XX35	4.74662	0.52	
XX36	4.86939	0.54	
XX37	4.74833	0.3	
XX38	4.85564	0.6	
XX39	4.7361	-0.62	
XX40	4.8505	0.21	
XX41	4.73377	0.18	
XX42	4.67688	0.2	
XX43	4.76623	-0.27	
XX44	4.69084	-0.05	
XX45	4.76691	0.08	
XX46	4.68338	-0.4	
XX47	4.76686	0.71	
XX48	4.63139	-0.27	
XX49	4.73477	-0.47	
XX50	4.64035	-0.19	
XX51	4.7074	0.01	
XX52	4.65021	0.44	
XX53	4.76307	0.41	
XX54	4.86494	0.17	
XX55	4.76294	0.24	
	4.6886	0.05	
	4.79959	-0.06	
	4.8718	0.22	
	4.91497	-0.17	
	4.68785	-0.11	
	4.68532	0.22	
	4.81905	-0.33	
	4.88321	-0.4	
	4.60033	0.06	
	4.60166	-0.18	
	4.81379	-0.27	
	4.92316	0.16	
	4.66739	0.18	
	4.6494	-0.3	
	4.6667	-0.22	
	4.84006	0.34	
	4.93059	0.18	
	4.70418	-0.5	

测项名称：
观测时间：

天气：
观测设备：

点号：
是否重取初始管形：

深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					
0.5					
1.5					
2.5					
3.5					
4.5					
5.5					
6.5					
7.5					
8.5					
9.5					
10.5					
11.5					
12.5					
13.5					
14.5					
15.5					
16.5					
17.5					
18.5					
19.5					
20.5					
21.5					
22.5					
23.5					
24.5					

天气：

观测设备：

[illegible]

天气：

观测设备：

[illegible]

测项名称： 巡视

巡视时间：

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15C°	
	天气	晴	
	风级	1 ~ 2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况		
	其他		
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况		
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	

天气：

观测设备：

[illegible]

观测时间：

观测设备：

[illegible]