

项目名称：	上海市轨道交通23号线一期工程环境监测4标
工点名称：	墨江路站
期数：	42
时间：	2023/4/1
类型：	常规
当前工况：	围护施工

说明：

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

测项名称：	地表沉降	天气：	晴
观测时间：	2023/4/1 11:00	观测设备：	天宝
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
DB1	4.90277	-0.79	
DB2-1	4.89842	-0.61	
DB2-2	4.89329	-0.74	
DB2-3	4.88124	-0.74	
DB2-4	4.53306	0.01	
DB2-5	4.82247	0.7	
DB3	4.94983	-0.79	
DB4-1	4.87834	-0.56	
DB4-2	4.88509	-0.65	
DB4-3	4.86842	-0.74	
DB4-4	4.82922	-0.78	
DB4-5	4.69547	0.34	
DB5-1	4.93045	0.39	
DB5-2	4.67182	-0.1	
DB5-3	4.77687	-0.63	
DB5-4	4.93434	0.13	
DB5-5	4.74342	-0.59	
DB6	4.92279	-0.89	
DB7	4.9299	-0.92	
DB8-1	4.9744	-0.08	
DB8-2	4.98014	-0.89	
DB8-3	4.97685	-0.66	
DB8-5	4.91898	-0.53	
DB9-3	4.73772	-0.31	
DB9-4	4.93235	-0.19	
DB9-5	4.71938	0.64	
DB10	5.07639	-0.77	
DB11	4.95269	-0.66	
DB12-1	5.19182	-0.16	
DB12-2	5.21925	-0.01	
DB12-3	5.21669	-0.06	
DB12-4	5.23317	-0.33	
DB13-1	4.9826	-0.48	
DB13-2	4.96666	-0.58	
DB13-3	4.74015	-0.64	
DB13-4	4.92996	-0.32	
DB13-5	4.72017	-0.44	
DB14	5.15512	-0.07	
DB15	4.97784	-0.42	
DB16-1	5.18198	-0.91	
DB16-2	5.16678	-0.41	
DB16-3	5.15784	-0.76	
DB17-3	4.74717	-0.52	
DB17-4	4.93282	0.46	
DB17-5	4.67164	0.6	
DB18	5.21493	-0.37	
DB20-1	5.22574	-0.34	
DB20-2	5.21942	-0.44	
DB20-3	5.19198	-0.51	
DB20-4	5.20549	-0.61	
DB20-5	5.3353	0.33	
DB21-3	4.75034	-0.75	
DB21-4	4.95394	-0.57	
DB21-5	4.80124	0.22	
DB22	5.00512	-0.46	
DB24-1	4.74378	-0.88	
DB24-2	4.67032	-0.84	
DB24-3	4.68156	-0.45	

观测时间：

观测设备：

[illegible]

测项名称：

天气：

点号：

观测时间：

观测设备：

是否重取初始管形：

深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					
0.5					
1.5					
2.5					
3.5					
4.5					
5.5					
6.5					
7.5					
8.5					
9.5					
10.5					
11.5					
12.5					
13.5					
14.5					
15.5					
16.5					
17.5					
18.5					
19.5					
20.5					
21.5					
22.5					
23.5					
24.5					

天气：

观测设备：

[illegible]

天气：

观测设备：

[illegible]

测项名称： 巡视

巡视时间：

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15C°	
	天气	晴	
	风级	1 ~ 2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况		
	其他		
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况		
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	

观测时间：

观测设备：

[illegible]

观测时间：

观测设备：

[illegible]