

项目名称：	上海市轨道交通23号线一期工程环境监测4标
工点名称：	墨江路站
期数：	87
时间：	2023/5/22
类型：	常规
当前工况：	围护施工

说明：

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

观测时间：

观测设备：

天宝

观测时间：

2023/4/1 11:00

观测设备：

天宝

点号

本次高程值(m)

本次变化量 (mm)

重取初值

[illegible]

测项名称：
观测时间：

天气：
观测设备：

点号：CX2
是否重取初始管形：

深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					
0.5	5.17	-4.46	-4.815		
1	7.91	-7.27	-12.405		
1.5	7.19	-6.71	-19.355		
2	3.33	-2.77	-22.405		
2.5	2.48	-1.98	-24.635		
3	1.95	-1.41	-26.315		
3.5	0.09	0.38	-26.17		
4	-2.17	2.67	-23.75		
4.5	-2.04	2.54	-21.46		
5	-1.23	1.7	-19.995		
5.5	-0.87	1.34	-18.89		
6	-0.62	1.04	-18.06		
6.5	-0.67	1.16	-17.145		
7	0.11	0.42	-16.99		
7.5	-0.67	1.17	-16.07		
8	-0.63	1.16	-15.175		
8.5	0.24	0.24	-15.175		
9	-0.23	0.74	-14.69		
9.5	-0.74	1.28	-13.68		
10	-0.15	0.7	-13.255		
10.5	2.18	-1.6	-15.145		
11	2.04	-1.56	-16.945		
11.5	-0.41	0.85	-16.315		
12	-2.86	3.39	-13.19		
12.5	-1.71	2.16	-11.255		
13	0.56	0.05	-11.51		
13.5	0.97	-0.52	-12.255		
14	1.65	-1.18	-13.67		
14.5	2.67	-2.13	-16.07		
15	3.35	-2.84	-19.165		
15.5	0.32	0.13	-19.26		
16	-3.22	3.77	-15.765		
16.5	-2.99	3.55	-12.495		
17	-0.48	1.02	-11.745		
17.5	3.41	-2.93	-14.915		
18	2.82	-2.32	-17.485		
18.5	1.4	-0.87	-18.62		
19	-2.11	2.58	-16.275		
19.5	-3.8	4.33	-12.21		
20	-3.56	4.09	-8.385		
20.5	-0.66	1.19	-7.46		
21	1.93	-1.59	-9.22		
21.5	2.57	-1.96	-11.485		
22	1.73	-1.2	-12.95		
22.5	0.73	-0.25	-13.44		
23	-0.89	1.47	-12.26		
23.5	-3.69	4.13	-8.35		
24	-0.76	1.31	-7.315		
24.5	0.88	-0.42	-7.965		
25	1.27	-0.74	-8.97		
25.5	-2.43	2.71	-6.4		
26	-2.37	2.88	-3.775		
26.5	-1.95	2.54	-1.53		
27	-0.53	0.88	-0.825		
27.5	-0.48	1	-0.085		
28	0.24	0.36	-0.025		
28.5	2.21	-1.71	-1.985		
29	1.13	-0.68	-2.89		
29.5	-0.82	1.35	-1.805		
30	-0.89	1.35	-0.685		
30.5	-3.4	3.81	2.92		
31	-4.75	5.28	7.935		
31.5	-2.7	3.09	10.83		
32	-0.36	0.9	11.46		
32.5	-1.39	1.88	13.095		
33	-5.01	5.52	18.36		
33.5	-5.42	5.91	24.025		
34	-1.7	2.15	25.95		
34.5	1.32	-0.8	24.89		
35	0.1	0.45	25.065		
35.5	0.81	-0.27	24.525		
36	1.8	-1.23	23.01		
36.5	0.89	-0.36	22.385		
37	0.42	0.06	22.205		
37.5	1.94	-1.24	20.615		
38	4.55	-4.03	16.325		
38.5	5.3	-4.77	11.29		
39	3.46	-2.55	8.285		

天气：

观测设备：

[illegible]

天气：

观测设备：

[illegible]

测项名称： 巡视

巡视时间：

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15C°	
	天气	晴	
	风级	1 ~ 2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况		
	其他		
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况		
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	

观测时间：

观测设备：

[illegible]

观测时间：

观测设备：

[illegible]