

项目名称：	小东门616、735街坊地块项目基坑及周边环境监测（北标段）
工点名称：	
期数：	106
时间：	2023/9/5
类型：	
当前工况：	G地块第三层浇筑完成，L地块第三层土方开挖。

说明：

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

测项名称：	墙顶竖向位移	天气：	
观测时间：	2023/9/5	观测设备：	
点号	本次高程值(m)	本次变化量（mm）	重取初值
QD1-1	3.95372	0.16	
QD1-2	3.97907	-0.35	
QD1-3	3.97989	0.75	
QD1-4	4.36968	0.65	
QD1-5	4.36708	-0.75	
QD1-6	4.37358	-1.18	
QD1-7	4.38135	-0.68	
QD1-8	4.37864	0.48	
QD1-9	4.38136	-0.64	
QD1-10	4.40738	1.42	
QD1-11	/	-	
QD1-12	/	-	
QD1-13	4.34859	0.42	
QD1-14	3.69032	1.19	
QD1-25	3.99045	-1.47	
QD1-26	3.99634	0.44	
QD1-27	3.91363	-0.45	
QD1-28	4.40442	-1.23	
QD1-48	2.82006	-1.47	
QD1-49	2.78826	1.11	
QD1-50	2.80028	-1.29	
QD1-51	2.79484	-0.45	
QD1-52	2.79165	-1.46	
QD1-53	3.92064	0.57	
QD1-15	3.0434	-0.96	
QD1-16	3.04461	0.85	
QD1-17	3.05816	-1.55	
QD1-18	3.03984	1.07	
QD1-19	3.07845	-0.7	
QD1-20	3.06755	0.32	
QD1-21	2.88093	1.19	
QD1-22	2.88262	-0.86	
QD1-23	2.86328	0.11	
QD1-24	2.88661	-0.79	
QD1-29	3.05882	-0.12	
QD1-30	3.01488	-1	
QD1-31	2.88885	1.07	
QD1-32	2.8834	0.08	
QD1-33	2.89281	0.05	
QD1-34	2.92276	0.08	
QD1-35	3.1381	-0.51	
QD1-36	3.18541	0.93	
QD1-37	3.05945	-0.3	
QD1-38	2.84286	-0.37	
QD1-39	2.82575	0.47	
QD1-40	2.80125	0.48	
QD1-41	2.81529	0.94	
QD1-42	2.76762	1.25	
QD1-43	2.78818	0.8	
QD1-44	2.81246	0.26	
QD1-45	2.799	1.26	
QD1-46	2.81815	0.25	
QD1-47	2.79048	-1.39	
QD1-54	3.06067	-0.76	
QD1-55	3.0405	-0.57	
QD1-56	2.9375	1.26	
QD1-57	2.93721	-1.53	
QD1-58	/	-	
QD1-59	/	-	
QD1-60	4.35726	1.02	
QD1-61	4.38555	0.03	
QD1-62	4.39113	0.43	
QD1-63	4.37377	-0.11	
QD1-64	4.36468	-0.39	
QD1-65	4.35669	1.08	
QD1-66	4.35292	1.26	
QD1-67	4.30579	1.17	
QD1-68	3.94533	-1.08	
QD1-69	3.22109	1.02	
QD1-70	/	-	
QD1-71	/	-	
QD1-72	/	-	
QD1-73	/	-	
QD1-74	/	-	
QD1-75	/	-	
QD1-76	3.25656	-0.34	
QD1-77	3.11877	-0.27	

测项名称：	墙顶水平竖向位移	天气：		
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		
点号	X(m)	Y(m)	本次变化量（mm）	是否重取初值
QD1-1	1856.4676	5160.6218	0	
QD1-2	1864.0924	5200.3069	0	
QD1-3	1867.0043	5229.6544	0	
QD1-4	1867.9558	5271.8765	0	
QD1-5	1872.6929	5290.9082	0	
QD1-6	1879.1401	5296.3016	0	
QD1-7	1904.637	5293.3705	0	
QD1-8	1923.9818	5291.0926	0	
QD1-9	1956.5024	5281.5391	0	
QD1-10	1976.0188	5279.3287	0	
QD1-11	1993.1084	5283.4408	-	
QD1-12	2008.6809	5278.7241	-	
QD1-13	2011.828	5246.4318	0	
QD1-14	2009.0594	5231.0752	0	
QD1-25	1862.8913	5192.9697	0	
QD1-26	1865.7825	5211.6276	0	
QD1-27	1866.4497	5256.2204	0	
QD1-28	1941.6722	5288.9783	0	
QD1-48	1917.9559	5129.8892	0	
QD1-49	1907.1821	5131.5477	0	
QD1-50	1891.0211	5135.1602	0	
QD1-51	1886.8833	5136.7104	0	
QD1-52	1876.5501	5138.3726	0	
QD1-53	1874.503	5139.9805	0	
QD1-15	2013.376	5144.3181	0	
QD1-16	2015.8779	5121.9665	0	
QD1-17	2018.9603	5091.8784	0	
QD1-18	2021.7589	5058.7258	0	
QD1-19	2023.5819	5048.4387	0	
QD1-20	2023.985	5041.0456	0	
QD1-21	2014.8	5007.0434	0	
QD1-22	1984.2422	5003.7505	0	
QD1-23	1978.6955	5012.1275	0	
QD1-24	1961.4087	5010.1586	0	
QD1-29	2020.9462	5072.7736	0	
QD1-30	2027.6637	5008.373	0	
QD1-31	1999.4436	5005.4011	0	
QD1-32	1979.31	5007.0045	0	
QD1-33	1971.4428	5011.2822	0	
QD1-34	1949.6139	5008.875	0	
QD1-35	1938.6735	5008.5914	0	
QD1-36	1935.0103	5006.8386	0	
QD1-37	1928.9435	5023.5723	0	
QD1-38	1927.5525	5039.6076	0	
QD1-39	1926.7834	5051.2707	0	
QD1-40	1925.5779	5058.5272	0	
QD1-41	1924.8011	5066.9964	0	
QD1-42	1923.3632	5078.4837	0	
QD1-43	1922.7435	5084.9443	0	
QD1-44	1921.4874	5096.8012	0	
QD1-45	1920.1535	5109.0465	0	
QD1-46	1920.2068	5117.3407	0	
QD1-47	1919.0874	5123.6489	0	
QD1-54	2007.9678	5221.9853	0	
QD1-55	1998.3396	5220.802	0	
QD1-56	1988.2335	5219.2552	0	
QD1-57	1977.5432	5218.1886	0	
QD1-58	1966.7739	5217.5238	-	
QD1-59	1953.1395	5216.8064	-	
QD1-60	1942.332	5215.4189	0	
QD1-61	1932.3774	5214.0647	0	
QD1-62	1922.2692	5212.9652	0	
QD1-63	1923.7682	5202.817	0	
QD1-64	1925.1355	5191.7674	0	
QD1-65	1925.9487	5184.1828	0	
QD1-66	1926.1238	5177.5847	0	
QD1-67	1927.144	5166.0625	0	
QD1-68	1928.8114	5152.1105	0	
QD1-69	1929.8946	5143.3153	0	
QD1-70	1941.6935	5148.5385	-	
QD1-71	1948.9859	5148.0013	-	
QD1-72	1959.151	5149.2463	-	
QD1-73	1973.4395	5148.0377	-	
QD1-74	1982.821	5150.4193	-	
QD1-75	1990.9713	5150.5771	-	
QD1-76	2000.3036	5151.4032	0	
QD1-77	2011.2979	5152.0699	0	

测项名称：	支撑轴力	天气：				
观测时间：	2023/9/5	观测设备：				
点号	传感器编号	本次监测频率（Hz）	本次监测时温度(C°)	单个轴力值(kN)	本次轴力（kN)	本次变化量(kN)
ZL1-26-2					-1224.3	74.3
ZL1-27-2						
ZL1-28-2					-1297	222.4
ZL1-29-2						
ZL1-30-2					-3711.7	137.6
ZL1-31-2						
ZL1-32-2					-2564.3	334.1
ZL1-33-2					-1299.7	351.3
ZL1-34-2					-3362.7	403.2
ZL1-35-2					-2854.3	243.4
ZL1-36-2					-637.3	359.2
ZL1-23-3						
ZL1-24-3					-56.2	184.9
ZL1-25-3					-1441.9	305.9
ZL1-26-3					-1476.6	253.3
ZL1-27-3					-300.8	250.4
ZL1-28-3					-525.6	355.6
ZL1-29-3					-411.3	452.3
ZL1-30-3						
ZL1-31-3					-3740.8	393.3
ZL1-32-3					-212.9	425.7
ZL1-33-3					-468.7	358.9
ZL1-34-3					-1314	347.9
ZL1-35-3					-851.6	268
ZL1-36-3					-473.6	197.5

测项名称：	地下水位	天气：		
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		
点号	管口深度(m)	管口高程 (m)	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)
SW1-1		3.9157		/
SW1-2	1.022	4.3743	3.3233	22
SW1-3		4.262		/
SW1-4		3.8137		/
SW1-5	1.807	3.8807	2.0867	-47
SW1-6	0.92	3.8373	2.9623	-7
SW1-7		3.8739		/
SW1-8		3.8492		/
SW1-9		3.8475		/
SW1-10		3.7957		/
SW1-11		3.8815		/
SW2-1	1.068	3.86997	2.75497	-35
SW2-8	1.715	4.15602	2.44502	2
SW2-9	2.8	4.07121	1.29521	-28
SW2-10	0.618	4.02357	3.43557	14
CY1	10.9	4.22499	-6.76901	-80
CY2	10.509	4.06172	-6.59028	-137
CY3	10.337	3.97147	-6.49953	-129
CY4	10.504	4.13107	-6.47393	-117
CY5	10.394	4.33413	-6.13487	-111
CY6	10.381	4.23363	-6.24937	-87

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	CX1-1
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0.0	0.0			0
0.5	-934	988			0.12
1	-526	585			0.12
1.5	-876	941			0.09
2	-1366	1426			0.12
2.5	-535	586			0.09
3	-705	762			0.15
3.5	-1960	2011			0.12
4	-659	723			0.17
4.5	-669	730			0.11
5	-898	958			0.21
5.5	-1114	1165			0.2
6	-1398	1465			0.14
6.5	-1653	1719			0.15
7	-1384	1440			0.15
7.5	-1365	1430			0.16
8	-1419	1484			0.24
8.5	-1541	1600			0.18
9	-1424	1474			0.25
9.5	-2050	2113			0.26
10	-1702	1752			0.21
10.5	-801	866			0.26
11	-33	95			0.33
11.5	193	-126			0.33
12	-151	212			0.27
12.5	-261	332			0.31
13	-479	531			0.29
13.5	-767	831			0.38
14	-933	996			0.28
14.5	-1032	1094			0.33
15	-1095	1148			0.36
15.5	-852	912			0.28
16	-938	997			0.29
16.5	-1097	1165			0.35
17	-1134	1188			0.36
17.5	-1130	1199			0.27
18	-1125	1180			0.31
18.5	-1079	1136			0.31
19	-1129	1184			0.27
19.5	-981	1038			0.26
20	-841	892			0.31
20.5	-814	884			0.34
21	-903	963			0.26
21.5	-1043	1107			0.24
22	-1002	1053			0.24
22.5	-903	962			0.25
23	-837	897			0.29
23.5	-1006	1067			0.29
24	-923	975			0.23
24.5	-675	735			0.19
25	-306	373			0.21
25.5	-208	266			0.21
26	-303	355			0.16
26.5	-442	498			0.17
27	-547	616			0.17
27.5	-634	688			0.14
28	-759	827			0.18
28.5	-913	975			0.14
29	-1125	1191			0.21
29.5	-843	909			0.16
30	-641	704			0.23
30.5	-426	489			0.21
31	-374	427			0.21
31.5	-291	349			0.18
32	-135	204			0.13
32.5	188	-128			0.14
33	324	-272			0.14
33.5	336	-274			0.19
34	474	-405			0.14
34.5	179	-124			0.1
35	204	-135			0.08
35.5	-153	207			0.08
36	-360	419			0.1
36.5	-8	69			0.16
37	-516	567			0.07
37.5	-758	812			0.07
38	-583	651			0.12
38.5	142	-85			0.09
39	-497	561			0.14
39.5	-87	139			0.05
40	269	-211			0.04
40.5	281	-224			0.03
41	-711	762			0.06
41.5	-722	786			0.08
42	-888	953			0.08
42.5	-1176	1234			0.11
43	-1004	1071			0.08
43.5	-1381	1441			0.06
44	-1320	1383			0.07
44.5	-1383	1436			0
45	-1267	1335			0.01
45.5	-1167	1235			0
46	-1835	1906			0
46.5	-2080	2144			0
47	-2056	2117			0.03
47.5	-2484	2551			0.08
48	-2948	3006			0.03
48.5	-2705	2776			0.02
49	-3018	3076			0.05
49.5	-3054	3123			0.01
50	-2579	2642			-0.02
50.5	-2116	2168			0.07
51	-1933	1991			0.08
51.5	-1126	1180			0.06
52	-263	318			0.01
52.5	-255	307			0.05
53	-296	353			0.03

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	CX1-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	4225	-4221			-0.08
1	2562	-2534			0.05
1.5	1363	-1345			0.18
2	169	-159			0.25
2.5	120	-105			0.27
3	451	-444			0.28
3.5	993	-1054			0.51
4	1061	-831			-0.03
4.5	832	-833			-0.03
5	975	-997			0.11
5.5	1575	-1530			0.08
6	1888	-1884			0.1
6.5	1605	-1589			0.15
7	977	-968			0.15
7.5	42	-33			0.15
8	-589	592			0.16
8.5	-1160	1172			0.19
9	-1775	1779			0.23
9.5	-2311	2336			0.24
10	-2090	2115			0.27
10.5	-1829	1843			0.28
11	-1470	1484			0.26
11.5	-1345	1382			0.3
12	-968	989			0.3
12.5	-817	831			0.28
13	-884	907			0.28
13.5	-956	968			0.29
14	-1641	1662			0.33
14.5	-2044	2058			0.33
15	-2102	2119			0.38
15.5	-1995	2011			0.4
16	-2151	2176			0.46
16.5	-2512	2529			0.47
17	-2741	2760			0.5
17.5	-2773	2788			0.53
18	-2563	2572			0.54
18.5	-2654	2688			0.54
19	-2629	2647			0.54
19.5	-2597	2631			0.58
20	-2524	2535			0.63
20.5	-2435	2472			0.65
21	-2309	2350			0.66
21.5	-2432	2480			0.63
22	-2815	2859			0.64
22.5	-2747	2797			0.64
23	-2840	2866			0.69
23.5	-2556	2601			0.75
24	-2611	2668			0.73
24.5	-2656	2705			0.72
25	-2137	2191			0.71
25.5	-1821	1878			0.7
26	-2435	2508			0.69
26.5	-2219	2270			0.69
27	-2260	2316			0.7
27.5	-2368	2431			0.72
28	-2135	2204			0.71
28.5	-2038	2103			0.67
29	-1971	2027			0.66
29.5	-1991	2064			0.65
30	-2246	2308			0.64
30.5	-2075	2191			0.74
31	-2012	2052			0.66
31.5	-1994	2066			0.62
32	-2189	2257			0.61
32.5	-2450	2527			0.6
33	-2333	2405			0.61
33.5	-2261	2324			0.59
34	-1921	1998			0.55
34.5	-1659	1730			0.52
35	-1596	1663			0.47
35.5	-1543	1644			0.44
36	-1418	1474			0.43
36.5	-1384	1452			0.39
37	-1225	1310			0.39
37.5	-1227	1294			0.38
38	-1303	1363			0.37
38.5	-965	1045			0.34
39	-649	750			0.34
39.5	-900	944			0.36
40	-1048	1103			0.36
40.5	-506	540			0.26
41	301	-210			0.22
41.5	-163	225			0.2
42	-173	265			0.16
42.5	-179	246			0.16
43	-160	242			0.13
43.5	-88	162			0.08
44	163	-62			0.06
44.5	-97	179			0.11
45	1	85			0.09
45.5	-198	249			0.07
46	-475	547			0.03
46.5	-597	633			0.03
47	-835	898			0
47.5	-743	825			0.01
48	-696	738			0.03
48.5	-463	510			0.03
49	-541	599			0.02
49.5	80	-26			0.04
50	888	-818			0.04
50.5	1212	-1163			0.05
51	1324	-1238			-0.01
51.5	1853	-1776			0.01
52	2308	-2242			0
52.5	2281	-2229			0
53	2317	-2247			0

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	CX1-4
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	1323	-1311			-0.15
1	603	-572			-0.2
1.5	397	-379			-0.14
2	438	-411			-0.07
2.5	494	-464			-0.02
3	524	-492			0.01
3.5	555	-531			0
4	758	-728			0.03
4.5	145	-125			-0.04
5	198	-176			0.05
5.5	802	-785			0.13
6	1209	-1177			0.2
6.5	1654	-1644			0.24
7	2240	-2228			0.36
7.5	2798	-2775			0.4
8	2589	-2540			0.42
8.5	2904	-2895			0.5
9	2999	-2988			0.57
9.5	3304	-3278			0.61
10	3314	-3288			0.6
10.5	2905	-2876			0.54
11	2724	-2696			0.57
11.5	3023	-2991			0.61
12	2896	-2871			0.54
12.5	1934	-1923			0.42
13	1832	-1796			0.44
13.5	1813	-1793			0.52
14	1518	-1483			0.5
14.5	1194	-1165			0.52
15	1143	-1115			0.54
15.5	1219	-1186			0.58
16	1518	-1480			0.68
16.5	2095	-2077			0.76
17	2029	-1995			0.74
17.5	1360	-1327			0.7
18	630	-586			0.67
18.5	182	-145			0.68
19	-302	351			0.6
19.5	-1175	1217			0.5
20	-1914	1974			0.48
20.5	-1588	1624			0.69
21	-656	713			0.82
21.5	-73	137			0.93
22	349	-296			0.99
22.5	475	-423			0.99
23	491	-435			0.99
23.5	800	-744			1.1
24	1720	-1649			1.24
24.5	3011	-2913			1.42
25	3158	-3090			1.38
25.5	2575	-2502			1.26
26	1565	-1495			1.1
26.5	549	-477			1.02
27	-166	242			0.9
27.5	-1328	1404			0.81
28	-1590	1672			0.88
28.5	108	-44			1.14
29	448	-366			1.24
29.5	748	-669			1.32
30	835	-750			1.3
30.5	517	-436			1.24
31	240	-148			1.25
31.5	232	-156			1.29
32	-16	100			1.27
32.5	-1457	1533			1.14
33	-894	984			1.2
33.5	-664	745			1.21
34	-35	99			1.31
34.5	456	-368			1.39
35	863	-784			1.43
35.5	1267	-1175			1.42
36	1578	-1489			1.49
36.5	846	-747			1.35
37	1029	-961			1.37
37.5	849	-747			1.38
38	995	-918			1.43
38.5	999	-905			1.38
39	861	-757			1.37
39.5	860	-775			1.38
40	935	-896			1.58
40.5	1565	-1419			1.47
41	1056	-973			1.32
41.5	582	-501			1.31
42	548	-454			1.31
42.5	621	-528			1.28
43	641	-533			1.25
43.5	667	-580			1.24
44	154	-84			1.21
44.5	571	-486			1.26
45	549	-451			1.2
45.5	572	-512			1.18
46	507	-407			1.21
46.5	710	-644			1.25
47	1010	-914			1.29
47.5	1326	-1219			1.34
48	1628	-1542			1.39
48.5	2101	-2022			1.45
49	2095	-1998			1.4
49.5	2259	-2176			1.49
50	2408	-2299			1.46
50.5	2309	-2237			1.54
51	2989	-2928			1.56
51.5	2368	-2288			1.47
52	1808	-1682			1.5
52.5	2510	-2423			1.55
53	2338	-2286			1.58
53.5	1853	-1774			1.34
54	746	-639			1.28
54.5	663	-560			1.29
55	1217	-1123			1.36
55.5	1005	-923			1.31
56	1219	-1127			1.52
56.5	1909	-1841			1.48
57	1751	-1664			1.48
57.5	1397	-1316			1.48
58	1716	-1586			1.58

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	CX1-7
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-3722	3771			0.04
1	-5816	5880			0.09
1.5	-6801	6868			0.13
2	-3527	3596			0.24
2.5	-2061	2114			0.23
3	-3020	3084			0.29
3.5	-2477	2538			0.3
4	-2027	2096			0.29
4.5	-1720	1774			0.34
5	-1559	1613			0.37
5.5	-715	784			0.43
6	958	-905			0.46
6.5	183	-130			0.49
7	-463	524			0.52
7.5	-834	893			0.56
8	-737	792			0.63
8.5	-495	564			0.7
9	-368	433			0.72
9.5	-716	777			0.72
10	-641	700			0.75
10.5	-460	527			0.84
11	50	13			0.84
11.5	88	-20			0.91
12	-30	94			0.92
12.5	-189	259			0.95
13	-577	628			0.93
13.5	-1354	1415			0.97
14	-1708	1761			0.99
14.5	-905	964			0.99
15	-140	193			1.05
15.5	97	-36			1.07
16	254	-185			1.12
16.5	295	-226			1.1
17	107	-43			1.19
17.5	-315	368			1.21
18	-666	723			1.24
18.5	-57	110			1.27
19	688	-630			1.31
19.5	727	-676			1.36
20	312	-244			1.35
20.5	-199	252			1.34
21	-237	287			1.32
21.5	-64	116			1.32
22	-558	609			1.36
22.5	-1204	1260			1.32
23	-1719	1771			1.36
23.5	-1385	1440			1.42
24	-1653	1708			1.42
24.5	-1518	1576			1.43
25	-1244	1304			1.4
25.5	-1213	1275			1.41
26	-537	605			1.48
26.5	-375	431			1.42
27	-570	638			1.41
27.5	-75	134			1.41
28	398	-330			1.43
28.5	1225	-1158			1.42
29	1520	-1449			1.39
29.5	1343	-1289			1.42
30	1509	-1443			1.4
30.5	1563	-1505			1.36
31	-249	299			1.31
31.5	-1538	1587			1.31
32	-1129	1189			1.32
32.5	-692	753			1.28
33	-528	581			1.25
33.5	-854	918			1.23
34	-958	1020			1.22
34.5	-601	660			1.28
35	-137	201			1.27
35.5	-155	207			1.23
36	-117	171			1.25
36.5	-140	196			1.26
37	-161	229			1.25

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	CX1-16
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	878	-817			0.01
1	1692	-1635			-0.02
1.5	3318	-3254			0.02
2	2793	-2738			-0.03
2.5	2106	-2039			0.03
3	1751	-1690			0.05
3.5	1358	-1292			0.02
4	1080	-1020			0.1
4.5	1261	-1208			0.07
5	1445	-1378			0.1
5.5	846	-793			0.08
6	76	-18			0.13
6.5	-770	840			0.12
7	-1623	1687			0.12
7.5	-1784	1833			0.2
8	-849	917			0.15
8.5	2799	-2737			0.18
9	3247	-3185			0.21
9.5	1789	-1720			0.22
10	626	-559			0.21
10.5	-728	782			0.24
11	-2283	2341			0.21
11.5	-2477	2545			0.31
12	-1826	1882			0.27
12.5	1560	-1492			0.26
13	2540	-2479			0.34
13.5	1607	-1538			0.35
14	925	-869			0.35
14.5	836	-771			0.42
15	896	-830			0.41
15.5	708	-645			0.45
16	351	-290			0.38
16.5	317	-250			0.37
17	756	-698			0.44
17.5	840	-784			0.45
18	594	-542			0.37
18.5	245	-183			0.41
19	-178	242			0.44
19.5	-465	534			0.36
20	-321	383			0.33
20.5	-1983	2037			0.36
21	-4315	4384			0.35
21.5	-4596	4662			0.28
22	-3455	3523			0.36
22.5	-1208	1260			0.3
23	178	-117			0.33
23.5	353	-298			0.27
24	254	-202			0.24
24.5	-1881	1932			0.26
25	-3857	3909			0.23
25.5	454	-397			0.18
26	3013	-2962			0.17
26.5	3458	-3401			0.18
27	3153	-3097			0.23
27.5	1322	-1267			0.2
28	122	-54			0.15
28.5	646	-577			0.18
29	1663	-1611			0.13
29.5	1458	-1388			0.16
30	1044	-985			0.18
30.5	698	-644			0.17
31	186	-136			0.11
31.5	-646	696			0.09
32	-1090	1144			0.15
32.5	-3194	3248			0.14
33	-6656	6707			0.13
33.5	-6809	6874			0.14
34	-3958	4022			0.1
34.5	-1597	1667			0.08
35	710	-655			0.1
35.5	1916	-1849			0.06
36	3225	-3163			0.11
36.5	4707	-4649			0.06
37	1854	-1792			0.11
37.5	-72	130			0.07
38	-1131	1196			0.1
38.5	-2137	2201			0.1
39	-2446	2512			0.07
39.5	-2448	2505			0.13
40	-2687	2750			0.06
40.5	-2671	2729			0.12
41	-2918	2974			0.04
41.5	-3425	3488			0.09
42	-4433	4491			0.12
42.5	-5205	5273			0.07
43	-6059	6125			0.07
43.5	-6693	6754			0.14
44	-6975	7031			0.1
44.5	-5540	5606			0.15
45	-2878	2937			0.11
45.5	-922	975			0.07
46	196	-138			0.06
46.5	291	-222			0.12
47	-1604	1655			0.07
47.5	-1398	1457			0.09
48	2034	-1974			0.09
48.5	5575	-5504			0.03
49	7794	-7740			0.04
49.5	8489	-8428			0.05
50	8193	-8123			0.12
50.5	7317	-7249			0.07
51	5589	-5530			0.13
51.5	3668	-3604			0.14
52	2410	-2352			0.07
52.5	858	-802			0.12
53	-75	145			0.14

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	TX2-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	1845	-1794			0
0.5	1397	-1339			0.01
1	994	-936			0.05
1.5	898	-841			0.09
2	916	-865			0.09
2.5	1233	-1173			0.17
3	1331	-1272			0.25
3.5	1246	-1181			0.24
4	1236	-1166			0.31
4.5	1319	-1267			0.35
5	1519	-1461			0.35
5.5	1556	-1498			0.38
6	1575	-1514			0.45
6.5	784	-720			0.42
7	394	-330			0.5
7.5	451	-380			0.5
8	588	-529			0.54
8.5	668	-616			0.57
9	1101	-1048			0.64
9.5	1382	-1317			0.68
10	1640	-1588			0.69
10.5	2393	-2336			0.75
11	2166	-2097			0.77
11.5	2075	-2007			0.81
12	2042	-1978			0.89
12.5	2146	-2077			0.93
13	2295	-2227			1.03
13.5	2240	-2173			1.03
14	1922	-1867			1.07
14.5	805	-741			1.22
15	1088	-1024			1.22
15.5	1339	-1272			1.24
16	1442	-1381			1.34
16.5	1532	-1477			1.34
17	1679	-1624			1.45
17.5	1884	-1829			1.43
18	1831	-1781			1.4
18.5	1008	-939			1.51
19	848	-789			1.38
19.5	551	-488			1.33
20	490	-428			1.26
20.5	265	-204			1.21
21	-29	80			1.07
21.5	-6	67			1.1
22	457	-402			1.02
22.5	1226	-1165			0.94
23	1122	-1069			0.93
23.5	1389	-1334			0.88
24	1808	-1739			0.74
24.5	2140	-2072			0.71
25	2357	-2307			0.64
25.5	2206	-2146			0.67
26	1538	-1479			0.74
26.5	996	-938			0.68
27	892	-842			0.63
27.5	827	-763			0.55
28	411	-357			0.42
28.5	79	-17			0.42
29	-282	351			0.4
29.5	9	60			0.44
30	1364	-1311			0.37
30.5	2503	-2435			0.34
31	1902	-1851			0.31
31.5	1642	-1587			0.31
32	1130	-1064			0.3
32.5	807	-740			0.27
33	264	-209			0.26
33.5	-33	102			0.2
34	-883	939			0.19
34.5	-636	700			0.14
35	452	-389			0.13
35.5	639	-576			0.21
36	1117	-1057			0.19
36.5	1505	-1452			0.19
37	1837	-1770			0.16
37.5	2891	-2838			0.16
38	2761	-2707			0.15
38.5	2575	-2521			0.15
39	1238	-1180			0.08
39.5	1061	-999			0.09
40	616	-556			0.1
40.5	-203	266			0.05
41	-683	741			0.07
41.5	-396	462			0.13
42	815	-753			0.09
42.5	742	-689			0.08
43	513	-464			0.11
43.5	721	-669			0.11
44	235	-168			0.13
44.5	2	60			0.13
45	-21	85			0.11
45.5	12	57			0.1
46	15	47			0.09
46.5	-130	197			0.07
47	181	-122			0.08
47.5	-40	91			0.1
48	-84	134			0.12
48.5	257	-194			0.09
49	-230	294			0.09
49.5	-281	346			0.14
50	30	40			0.06
50.5	304	-239			0.13
51					0.12

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	TX7-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-1317	1375			-0.04
1	-2098	2162			-0.04
1.5	-2077	2131			-0.05
2	-1813	1883			-0.18
2.5	-1889	1940			-0.17
3	-4012	4073			-0.2
3.5	-4867	4934			-0.23
4	-4717	4779			-0.3
4.5	-4309	4376			-0.27
5	-3768	3836			-0.27
5.5	-3663	3716			-0.34
6	-3809	3875			-0.38
6.5	-4283	4352			-0.31
7	-5231	5297			-0.37
7.5	-5405	5470			-0.43
8	-5362	5424			-0.39
8.5	-4998	5055			-0.44
9	-4642	4703			-0.42
9.5	-4644	4698			-0.4
10	-4678	4745			-0.29
10.5	-4396	4455			-0.32
11	-4970	5031			-0.46
11.5	-5149	5219			-0.49
12	-5592	5646			-0.52
12.5	-6002	6071			-0.45
13	-5863	5917			-0.41
13.5	-5584	5652			-0.49
14	-4977	5034			-0.56
14.5	-4389	4453			-0.49
15	-3178	3230			-0.45
15.5	-2984	3039			-0.39
16	-2889	2942			-0.41
16.5	-2907	2963			-0.38
17	-3021	3087			-0.35
17.5	-3018	3076			-0.33
18	-3063	3118			-0.38
18.5	-3072	3125			-0.38
19	-3095	3157			-0.5
19.5	-3754	3814			-0.48
20	-4704	4758			-0.54
20.5	-5184	5244			-0.55
21	-5289	5360			-0.63
21.5	-5274	5345			-0.69
22	-5212	5281			-0.68
22.5	-5175	5233			-0.8
23	-5558	5619			-0.78
23.5	-5355	5415			-0.87
24	-5418	5468			-0.9
24.5	-5619	5690			-0.92
25	-5579	5640			-0.87
25.5	-5360	5421			-0.91
26	-5327	5380			-0.88
26.5	-5483	5544			-0.96
27	-4952	5013			-0.92
27.5	-4835	4898			-1.03
28	-4924	4984			-1.03
28.5	-5186	5239			-1.01
29	-5126	5178			-1.06
29.5	-5353	5411			-1.05
30	-5388	5449			-1.08
30.5	-5460	5516			-1.1
31	-4974	5029			-1.06
31.5	-3876	3935			-1.04
32	-2940	3010			-1.11
32.5	-2492	2550			-1.14
33	-2097	2163			-1.13
33.5	-1537	1593			-1.1
34	-828	883			-1.13
34.5	-661	726			-1.15
35	-1335	1385			-1.15
35.5	-1778	1838			-1.14
36	-1929	1983			-1.12
36.5	-2126	2185			-1.16
37	-1999	2051			-1.16
37.5	-2025	2093			-1.14
38	-2446	2511			-1.13
38.5	-2507	2566			-1.2
39	-1766	1825			-1.2
39.5	-1466	1533			-1.18
40	-1356	1409			-1.19
40.5	-1016	1065			-1.15
41	-1058	1118			-1.2
41.5	-1655	1718			-1.13
42	-1103	1161			-1.16
42.5	-1101	1168			-1.15
43	-1588	1642			-1.09
43.5	-1625	1690			-1.19
44	-1862	1919			-1.21
44.5	-2212	2272			-1.16
45	-2453	2516			-1.19
45.5	-2111	2173			-1.18
46	-1354	1417			-1.16
46.5	-1233	1294			-1.23
47	-1232	1292			-1.17
47.5	-1427	1487			-1.07
48	-1389	1450			-0.77
48.5	-1430	1500			-0.77
49	-1429	1493			-0.53

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	TX11-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	1999	-1950			-0.04
1	1850	-1794			-0.02
1.5	1791	-1737			-0.02
2	1791	-1726			0
2.5	1706	-1646			0.01
3	2226	-2164			-0.02
3.5	2673	-2606			-0.04
4	2864	-2794			-0.05
4.5	2858	-2787			-0.07
5	2853	-2782			-0.08
5.5	2811	-2751			-0.04
6	2434	-2363			-0.07
6.5	1898	-1846			-0.14
7	1941	-1891			-0.1
7.5	2225	-2169			-0.16
8	2746	-2689			-0.13
8.5	3320	-3251			-0.18
9	3812	-3745			-0.15
9.5	3955	-3904			-0.12
10	3977	-3919			-0.2
10.5	3755	-3693			-0.23
11	3330	-3278			-0.25
11.5	3019	-2957			-0.25
12	3051	-2984			-0.25
12.5	3221	-3166			-0.26
13	3304	-3244			-0.38
13.5	3416	-3360			-0.3
14	3286	-3236			-0.33
14.5	3192	-3141			-0.38
15	3107	-3037			-0.39
15.5	3090	-3030			-0.41
16	3059	-3000			-0.37
16.5	3280	-3214			-0.46
17	3352	-3302			-0.47
17.5	3166	-3109			-0.45
18	2501	-2446			-0.4
18.5	2133	-2078			-0.46
19	2115	-2051			-0.46
19.5	2040	-1990			-0.55
20	2154	-2094			-0.5
20.5	2546	-2493			-0.54
21	3088	-3036			-0.6
21.5	3127	-3058			-0.6
22	1836	-1768			-0.58
22.5	1604	-1544			-0.58
23	1685	-1617			-0.63
23.5	1923	-1868			-0.58
24	2135	-2069			-0.58
24.5	2245	-2194			-0.56
25	2594	-2538			-0.48
25.5	3093	-3042			-0.51
26	3079	-3016			-0.52
26.5	2435	-2369			-0.55
27	1867	-1808			-0.53
27.5	1539	-1469			-0.58
28	1460	-1398			-0.44
28.5	1328	-1264			-0.54
29	1103	-1046			-0.46
29.5	1082	-1016			-0.46
30	1711	-1650			-0.39
30.5	2020	-1967			-0.53
31	2282	-2225			-0.49
31.5	2741	-2681			-0.48
32	3322	-3266			-0.46
32.5	3148	-3094			-0.48
33	3048	-2982			-0.48
33.5	3316	-3254			-0.48
34	3369	-3304			-0.47
34.5	3069	-3004			-0.54
35	2690	-2635			-0.48
35.5	2431	-2369			-0.48
36	2089	-2039			-0.48
36.5	2063	-2002			-0.48
37	2336	-2280			-0.49
37.5	2644	-2587			-0.55
38	3122	-3061			-0.52
38.5	3427	-3371			-0.56
39	3621	-3552			-0.5
39.5	3494	-3431			-0.53
40	3491	-3424			-0.52
40.5	3595	-3536			-0.56
41	3882	-3827			-0.48
41.5	4532	-4478			-0.53
42	4637	-4578			-0.52
42.5	3978	-3922			-0.5
43	3497	-3433			-0.48
43.5	3265	-3204			-0.56
44	2834	-2782			-0.5
44.5	2482	-2428			-0.53
45	2487	-2418			-0.56
45.5	2831	-2775			-0.57
46	3364	-3307			-0.61
46.5	3614	-3554			-0.6
47	3879	-3818			-0.52
47.5	4176	-4115			-0.53
48	4292	-4231			-0.47
48.5	4127	-4063			-0.58
49	4112	-4060			-0.5
49.5	4581	-4531			-0.54
50	4898	-4837			-0.59
50.5	4898	-4838			-0.71
51	4906	-4845			-0.97
51.5	4891	-4828			-0.88
52	4862	-4797			-0.66

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	TX01-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形：	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	1124	-1059			0
0.5	1016	-954			0.1
1	951	-893			0.15
1.5	905	-853			0.2
2	1015	-947			0.28
2.5	1256	-1206			0.3
3	1459	-1399			0.31
3.5	1450	-1397			0.32
4	1325	-1274			0.35
4.5	1176	-1127			0.33
5	1028	-968			0.42
5.5	842	-787			0.39
6	711	-644			0.45
6.5	847	-780			0.47
7	818	-750			0.57
7.5	855	-799			0.63
8	1317	-1249			0.68
8.5	1731	-1677			0.76
9	1976	-1907			0.81
9.5	2123	-2059			0.87
10	2416	-2363			0.94
10.5	3022	-2952			1.03
11	3768	-3707			1.06
11.5	3832	-3763			1.15
12	3540	-3480			1.24
12.5	3412	-3346			1.31
13	3277	-3223			1.43
13.5	3161	-3103			1.58
14	3112	-3058			1.69
14.5	2910	-2851			1.8
15	2167	-2098			1.96
15.5	2157	-2107			2.14
16	1850	-1787			2.22
16.5	1411	-1351			2.33
17	1094	-1035			2.46
17.5	931	-868			2.52
18	846	-779			2.51
18.5	805	-741			2.48
19	1670	-1600			2.42
19.5	2072	-2011			2.46
20	2126	-2062			2.38
20.5	2160	-2103			2.35
21	2128	-2062			2.28
21.5	2039	-1972			2.2
22	2098	-2036			2.14
22.5	2348	-2284			2.06
23	1776	-1710			1.91
23.5	1606	-1555			1.85
24	1756	-1700			1.67
24.5	1884	-1819			1.45
25	2094	-2031			1.34
25.5	2289	-2239			1.28
26	2255	-2202			1.23
26.5	2251	-2197			1.13
27	2901	-2842			1.14
27.5	2907	-2854			1.15
28	2956	-2902			1
28.5	2876	-2824			0.96
29	2697	-2635			0.84
29.5	2529	-2473			0.77
30	2314	-2251			0.66
30.5	2159	-2089			0.62
31	2598	-2548			0.59
31.5	3146	-3083			0.51
32	3315	-3252			0.47
32.5	3311	-3260			0.38
33	3145	-3080			0.37
33.5	2826	-2776			0.3
34	2491	-2428			0.27
34.5	2158	-2091			0.29
35	1439	-1384			0.21
35.5	1621	-1571			0.24
36	1789	-1718			0.17
36.5	1802	-1734			0.15
37	1564	-1494			0.17
37.5	1187	-1120			0.11
38	1206	-1147			0.13
38.5	1340	-1284			0.15
39	2550	-2497			0.11
39.5	2436	-2376			0.12
40	2413	-2344			0.12
40.5	2230	-2161			0.09
41	2443	-2382			0.08
41.5	2649	-2592			0.08
42	2876	-2818			0.14

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	TX9-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	715	-658			0.05
1	736	-681			-0.01
1.5	716	-658			-0.03
2	883	-821			0.01
2.5	461	-392			0.05
3	-375	437			0.04
3.5	-640	696			0.08
4	-979	1042			0.07
4.5	-1233	1298			0.04
5	-1167	1232			0.06
5.5	-1147	1213			0.03
6	-1056	1119			0.11
6.5	-571	640			0.1
7	-97	150			0.09
7.5	13	49			0.06
8	292	-224			0.11
8.5	374	-307			0.16
9	242	-181			0.07
9.5	257	-205			0.12
10	271	-218			0.09
10.5	352	-289			0.15
11	380	-327			0.16
11.5	279	-211			0.21
12	242	-178			0.22
12.5	281	-223			0.16
13	410	-341			0.16
13.5	489	-420			0.23
14	619	-562			0.26
14.5	-207	257			0.19
15	-118	169			0.24
15.5	-146	199			0.27
16	-245	305			0.27
16.5	-253	313			0.26
17	-327	392			0.23
17.5	-333	389			0.32
18	-419	481			0.3
18.5	1144	-1083			0.26
19	1461	-1410			0.23
19.5	900	-848			0.26
20	233	-163			0.28
20.5	-156	212			0.3
21	-178	234			0.23
21.5	187	-128			0.31
22	467	-412			0.29
22.5	796	-732			0.22
23	786	-724			0.31
23.5	553	-496			0.26
24	196	-128			0.26
24.5	-68	123			0.26
25	-159	225			0.29
25.5	-255	315			0.26
26	-25	95			0.24
26.5	-1442	1497			0.18
27	-687	752			0.17
27.5	-45	98			0.2
28	440	-374			0.2
28.5	557	-500			0.29
29	219	-156			0.27
29.5	-381	446			0.23
30	-892	958			0.19
30.5	23	43			0.14
31	369	-306			0.15
31.5	320	-253			0.22
32	358	-303			0.17
32.5	672	-621			0.2
33	1180	-1114			0.17
33.5	1477	-1425			0.13
34	1723	-1668			0.16
34.5	959	-889			0.17
35	790	-738			0.11
35.5	453	-386			0.14
36	243	-176			0.16
36.5	116	-64			0.18
37	69	-4			0.13
37.5	132	-75			0.13
38	268	-217			0.12
38.5	794	-745			0.18
39	755	-697			0.15
39.5	1007	-946			0.15
40	920	-851			0.18

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	TX5-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-2036	2096			0.21
1	-2234	2288			0.08
1.5	-2304	2358			0.03
2	-2528	2583			0.12
2.5	-2858	2914			0.05
3	-2838	2907			0.06
3.5	-2626	2686			0.04
4	-3903	3954			-0.03
4.5	-5222	5278			-0.19
5	-6320	6376			-0.09
5.5	-6923	6979			-0.15
6	-7189	7249			-0.1
6.5	-7022	7077			-0.07
7	-6617	6674			-0.13
7.5	-6543	6594			-0.19
8	-5860	5911			0.08
8.5	-4799	4866			-0.05
9	-4581	4631			-0.03
9.5	-4746	4797			-0.12
10	-4703	4763			-0.15
10.5	-4221	4290			-0.02
11	-3623	3673			-0.11
11.5	-3764	3819			-0.07
12	-4062	4116			-0.12
12.5	-4148	4206			-0.12
13	-4253	4318			-0.19
13.5	-4209	4263			-0.14
14	-4244	4294			-0.2
14.5	-4410	4479			-0.23
15	-4588	4646			-0.13
15.5	-4924	4974			-0.22
16	-4863	4934			-0.17
16.5	-4816	4870			-0.35
17	-4777	4841			-0.3
17.5	-4877	4936			-0.3
18	-4826	4890			-0.26
18.5	-4915	4984			-0.23
19	-4971	5028			-0.26
19.5	-4455	4513			-0.3
20	-4143	4210			-0.27
20.5	-4933	5004			-0.28
21	-4876	4932			-0.28
21.5	-5154	5218			-0.34
22	-5601	5661			-0.28
22.5	-5720	5782			-0.28
23	-5824	5888			-0.26
23.5	-5621	5673			-0.29
24	-5268	5334			-0.3
24.5	-4957	5020			-0.39
25	-4783	4840			-0.4
25.5	-4523	4576			-0.52
26	-4647	4714			-0.36
26.5	-4723	4792			-0.49
27	-4785	4849			-0.39
27.5	-4729	4783			-0.43
28	-4882	4941			-0.41
28.5	-5119	5172			-0.45
29	-5186	5248			-0.67
29.5	-5490	5546			-0.6
30	-5649	5707			-0.68
30.5	-5406	5455			-0.62
31	-5724	5777			-0.59
31.5	-5381	5448			-0.54
32	-5077	5127			-0.55
32.5	-5154	5204			-0.65
33	-5136	5205			-0.74
33.5	-5091	5157			-0.69
34	-4938	5001			-0.73
34.5	-5098	5162			-0.62
35	-5175	5243			-0.76
35.5	-4431	4496			-0.71
36	-4722	4774			-0.74
36.5	-4791	4852			-0.68
37	-4967	5035			-0.75
37.5	-5390	5453			-0.75
38	-5057	5120			-0.8
38.5	-4841	4905			-0.85
39	-5809	5872			-0.91
39.5	-4743	4796			-0.99
40	-5364	5415			-1.03
40.5	-5422	5480			-1.08
41	-5172	5234			-1.04
41.5	-5546	5604			-1.09
42	-5383	5451			-1
42.5	-5675	5735			-1.14
43	-5737	5800			-1.02
43.5	-4987	5045			-1.06
44	-4673	4743			-1.19
44.5	-5121	5187			-1.13
45	-4929	4982			-1.09
45.5	-4979	5035			-1.03
46	-5227	5291			-1.17
46.5	-5610	5677			-1.2
47	-5840	5909			-1.13
47.5	-5958	6018			-1.16
48	-5090	5142			-1.1
48.5	-4757	4821			-1.27
49	-4720	4773			-1.23
49.5	-4439	4494			-1.14
50	-4195	4253			-1.2
50.5	-3848	3916			-1.3
51	-3114	3165			-1.25
51.5	-3427	3490			-1.27
52	-4053	4123			-1.27
52.5	-4057	4115			-1.35
53	-4044	4113			-1.44
53.5	-4124	4176			-1.33
54	-4293	4357			-1.41
54.5	-4158	4227			-1.42
55	-4242	4310			-1.52
55.5	-5119	5171			-1.45
56	-5237	5299			-1.46
56.5	-5541	5591			-1.36
57	-4445	4507			-1.2
57.5	-4708	4774			-0.11
58	-4681	4730			0.79

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	TX6-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	694	-640			0.03
1	471	-416			0.09
1.5	-187	241			0.24
2	-572	633			0.29
2.5	-469	537			0.3
3	-684	735			0.35
3.5	-579	632			0.46
4	-334	392			0.49
4.5	93	-36			0.49
5	495	-445			0.49
5.5	1039	-972			0.57
6	1517	-1449			0.58
6.5	1800	-1730			0.62
7	1652	-1590			0.61
7.5	880	-830			0.66
8	412	-345			0.67
8.5	353	-284			0.72
9	275	-222			0.78
9.5	229	-173			0.77
10	173	-111			0.82
10.5	156	-86			0.83
11	626	-573			0.88
11.5	523	-466			0.95
12	237	-170			0.98
12.5	95	-39			1.02
13	-27	93			1.07
13.5	-213	276			1.12
14	-186	254			1.16
14.5	48	10			1.23
15	433	-377			1.23
15.5	399	-346			1.24
16	245	-192			1.31
16.5	223	-172			1.36
17	183	-124			1.37
17.5	3	61			1.39
18	-49	120			1.43
18.5	242	-189			1.52
19	213	-162			1.56
19.5	207	-146			1.6
20	81	-12			1.6
20.5	186	-118			1.59
21	458	-405			1.58
21.5	678	-612			1.65
22	766	-714			1.6
22.5	487	-434			1.59
23	352	-297			1.64
23.5	382	-318			1.63
24	540	-479			1.63
24.5	497	-434			1.6
25	285	-228			1.58
25.5	92	-32			1.57
26	-10	68			1.54
26.5	103	-38			1.58
27	106	-49			1.57
27.5	78	-16			1.54
28	55	0			1.57
28.5	213	-162			1.57
29	166	-112			1.57
29.5	-404	456			1.52
30	-1044	1107			1.54
30.5	-1479	1533			1.48
31	-1078	1143			1.51
31.5	-517	566			1.51
32	386	-335			1.52
32.5	1121	-1055			1.54
33	1136	-1074			1.6
33.5	360	-291			1.58
34	5	60			1.53
34.5	-63	114			1.5
35	249	-181			1.53
35.5	584	-523			1.51
36	767	-698			1.48
36.5	751	-681			1.45
37	777	-709			1.5
37.5	927	-866			1.5
38	1228	-1173			1.46
38.5	1233	-1179			1.46
39	1246	-1189			1.44
39.5	1082	-1026			1.43
40	766	-700			1.4
40.5	568	-499			1.44
41	391	-341			1.38
41.5	330	-266			1.36
42	328	-273			1.32
42.5	-101	170			1.31
43	-120	172			1.36
43.5	349	-289			1.38
44	882	-831			1.37
44.5	1076	-1026			1.39
45	1100	-1045			1.38
45.5	1152	-1102			1.3
46	1379	-1309			1.33
46.5	1536	-1469			1.23
47	918	-859			1.25
47.5	162	-97			1.19
48	-490	549			1.17
48.5	-852	915			1.14
49	-1032	1097			1.15
49.5	-1163	1226			1.17
50	-989	1050			1.15
50.5	-443	500			1.19
51	-52	117			1.19
51.5	492	-440			1.17
52	1117	-1067			1.17
52.5	1374	-1304			1.14
53	1796	-1729			1.11
53.5	2237	-2187			1.11
54	2564	-2512			1.15
54.5	2214	-2157			1.15
55	1686	-1616			1.13
55.5	1354	-1301			1.09
56	1150	-1094			1.07
56.5	1011	-950			1.04
57	410	-348			1.06

测项名称：	墙体测斜	天气：		点号：	TX8-2
观测时间：	2023/9/5	观测设备：		是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0	-1845	1908			0
0.5	-1494	1556			0.03
1	-1369	1434			0.02
1.5	-1498	1560			0.05
2	-1332	1385			0.01
2.5	-1008	1065			0.02
3	-683	735			0.09
3.5	-554	622			0.13
4	-545	601			0.04
4.5	-844	913			0.09
5	-1135	1186			0.11
5.5	-1021	1077			0.17
6	-601	653			0.11
6.5	-272	326			0.09
7	-200	261			0.14
7.5	-588	642			0.14
8	-425	477			0.16
8.5	-148	215			0.23
9	-554	608			0.21
9.5	-550	606			0.22
10	-689	760			0.28
10.5	-721	788			0.26
11	-709	775			0.31
11.5	-375	427			0.26
12	100	-42			0.35
12.5	334	-282			0.36
13	248	-180			0.34
13.5	23	29			0.33
14	197	-140			0.39
14.5	275	-205			0.4
15	102	-41			0.4
15.5	-119	184			0.36
16	-327	387			0.38
16.5	-546	616			0.45
17	-785	847			0.44
17.5	-830	883			0.5
18	-780	841			0.5
18.5	-696	757			0.48
19	-563	614			0.52
19.5	-889	951			0.44
20	-1087	1136			0.46
20.5	-323	381			0.32
21	566	-511			0.32
21.5	725	-673			0.39
22	548	-485			0.38
22.5	85	-16			0.45
23	-628	685			0.46
23.5	-1810	1877			0.41
24	-2937	3006			0.41
24.5	-3220	3274			0.39
25	-2823	2878			0.37
25.5	-2247	2316			0.35
26	-1973	2032			0.34
26.5	-1398	1457			0.25
27	-751	808			0.31
27.5	-84	151			0.32
28	401	-343			0.25
28.5	549	-481			0.32
29	70	-10			0.24
29.5	-416	467			0.29
30	-937	1000			0.32
30.5	-1373	1431			0.31
31	-1809	1872			0.28
31.5	-2280	2342			0.18
32	-2473	2524			0.2
32.5	-2225	2280			0.18
33	-1850	1913			0.21
33.5	-1964	2018			0.18
34	-1849	1909			0.2
34.5	-1619	1669			0.26
35	-1358	1417			0.17
35.5	-1367	1434			0.25
36	-1123	1192			0.19
36.5	-757	827			0.25
37	-255	307			0.17
37.5	339	-276			0.2
38	280	-211			0.2
38.5	256	-205			0.18
39	628	-564			0.13
39.5	1191	-1139			0.14
40	1686	-1617			0.16
40.5	2801	-2735			0.26
41	2468	-2412			0.29
41.5	1852	-1797			0.27
42	892	-843			0.2
42.5	407	-351			0.29
43	49	17			0.27
43.5	-302	372			0.21
44	-834	886			0.3
44.5	-700	758			0.21
45	111	-41			0.32
45.5	717	-666			0.31
46	1585	-1516			0.3
46.5	1784	-1715			0.21
47	1547	-1480			0.28
47.5	1483	-1425			0.22
48	1301	-1236			0.3
48.5	1085	-1032			0.26
49	903	-844			0.24
49.5	1638	-1576			0.31
50	1759	-1694			0.29
50.5	1692	-1639			0.23
51	1842	-1782			0.31
51.5	2399	-2348			0.24
52	3211	-3158			0.27
52.5	2814	-2752			0.31
53	2457	-2400			0.26
53.5	2249	-2193			0.24
54	2175	-2109			0.24
54.5	2215	-2158			0.23
55	1538	-1467			0.3
55.5	1491	-1439			0.29

测项名称：

巡视时间：

2023/9/5			
分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	32	
	天气	晴	
	风级	2	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	无	
	止水帷幕开裂、渗漏	正常	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	CX1-2、CX1-4、CX1-7附近有渗水	
	基坑涌土、流砂、管涌	无	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	G地块第三层浇筑完成，L地块第三层土方开挖。	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	无	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	无	
	基坑周边地面堆载情况	有部分堆载	
	其他	/	
周边环境	管道破损、泄漏情况	无	
	周边建筑裂缝	董家渡天主堂出现裂缝	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	外仓桥街路面出现裂缝.王家湾码头路一侧工人宿舍门口过道地面出现裂缝，CX1-4附近出现裂缝	
	邻近施工情况	外仓桥对面工地施工	
	其他	/	
监测设施	基准点、测点完好状况	B0层轴力被破坏，B1层、B2层轴力部分破坏。董家渡路部分测斜、水位监测点被破坏暂无法布设。LZ1-46、QD1-11、QD1-12、QD1-58、QD1-59、QD1-70~QD1-75破坏，暂无法布设。T2塔楼TL2-2、TL2-6、TL2-8、TL2-12无布设条件。具体各项被破坏的测点见后续报表。	
	监测元件完好情况	完好	
	观测工作条件	/	