

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 项目名称: | 小东门616、735街坊地块项目基坑及周边环境监测（北标段） |
| 工点名称: | 小东门616、735街坊地块项目基坑及周边环境监测（北标段） |
| 期数:   | 186                            |
| 时间:   | 2023/11/24                     |
| 类型:   | 常规                             |
| 当前工况: | G地块第四层土方开挖，L地块第四层土方开挖。         |

说明:

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

|         |            |            |      |
|---------|------------|------------|------|
| 测项名称：   | 墙顶竖向位移     | 天气：        |      |
| 观测时间：   | 2023/11/24 | 观测设备：      |      |
| 点号      | 本次高程值(m)   | 本次变化量 (mm) | 重取初值 |
| QDC1-1  | 3.93531    | 0.1        |      |
| QDC1-2  | 3.97996    | 1.02       |      |
| QDC1-3  | 3.98504    | 0.96       |      |
| QDC1-4  | 4.3683     | 1.28       |      |
| QDC1-5  | 4.35902    | 1.05       |      |
| QDC1-6  | 4.37682    | 1.45       |      |
| QDC1-7  | 4.38356    | 1.5        |      |
| QDC1-8  | 4.37804    | 0.95       |      |
| QDC1-9  | 4.38392    | 1.28       |      |
| QDC1-10 | 4.41539    | 1.18       |      |
| QDC1-11 | 4.37729    | 1.3        |      |
| QDC1-12 | 4.35717    | -0.71      |      |
| QDC1-13 | 4.33522    | 0.16       |      |
| QDC1-14 | 3.69219    | 1.15       |      |
| QDC1-25 | 3.99359    | 0.83       |      |
| QDC1-26 | 4.0037     | 1.04       |      |
| QDC1-27 | 3.91514    | 0.88       |      |
| QDC1-28 | 4.4046     | 0.87       |      |
| QDC1-48 | 2.82209    | 0.34       |      |
| QDC1-49 | 2.78785    | 0.85       |      |
| QDC1-50 | 2.79553    | 1.2        |      |
| QDC1-51 | 2.79996    | -0.11      |      |
| QDC1-52 | 2.78228    | -0.43      |      |
| QDC1-53 | 3.92012    | 0.49       |      |
| QDC1-15 | 3.04232    | -1.12      |      |
| QDC1-16 | 3.03307    | 0.26       |      |
| QDC1-17 | 3.06074    | -0.18      |      |
| QDC1-18 | 3.04476    | 0.81       |      |
| QDC1-19 | 3.07651    | 1.55       |      |
| QDC1-20 | 3.06732    | -0.6       |      |
| QDC1-21 | 2.87374    | 0.75       |      |
| QDC1-22 | 2.88347    | 0.86       |      |
| QDC1-23 | 2.86337    | 0.85       |      |
| QDC1-24 | 2.8843     | 1.28       |      |
| QDC1-29 | 3.05566    | -0.31      |      |
| QDC1-30 | 3.01431    | -1.01      |      |
| QDC1-31 | 2.88616    | 0.7        |      |
| QDC1-32 | 2.88061    | -0.88      |      |
| QDC1-33 | 2.89743    | -1.54      |      |
| QDC1-34 | 2.91936    | 0.76       |      |
| QDC1-35 | 3.13539    | 0.89       |      |
| QDC1-36 | 3.18698    | -0.83      |      |
| QDC1-37 | 3.06082    | -0.03      |      |
| QDC1-38 | 2.83894    | 0.75       |      |
| QDC1-39 | 2.81999    | -0.81      |      |
| QDC1-40 | 2.79762    | 0.52       |      |
| QDC1-41 | 2.8047     | -0.88      |      |
| QDC1-42 | 2.76229    | 0.74       |      |
| QDC1-43 | 2.77671    | 0.98       |      |
| QDC1-44 | 2.80548    | 0.6        |      |
| QDC1-45 | 2.80238    | 1.18       |      |
| QDC1-46 | 2.82081    | -0.1       |      |
| QDC1-47 | 2.80308    | 0.88       |      |
| QDC1-54 | 3.06288    | -1.05      |      |
| QDC1-55 | 3.0462     | 1.06       |      |
| QDC1-56 | 2.92547    | 0.56       |      |
| QDC1-57 | 2.92698    | 1.1        |      |
| QDC1-60 | 4.35994    | 0.92       |      |
| QDC1-61 | 4.37966    | 0.97       |      |
| QDC1-62 | 4.3964     | 1.57       |      |
| QDC1-63 | 4.37251    | 0.82       |      |
| QDC1-64 | 4.36627    | 1.28       |      |
| QDC1-65 | 4.35376    | 0.87       |      |
| QDC1-66 | 4.35145    | 0.84       |      |
| QDC1-67 | 4.30191    | 1.09       |      |
| QDC1-68 | 3.9473     | 0.57       |      |
| QDC1-69 | 3.22186    | 0.71       |      |
| QDC1-70 | 2.81268    | 0.22       |      |
| QDC1-71 | 2.82354    | 0          |      |
| QDC1-72 | 2.80893    | 0.45       |      |
| QDC1-74 | 2.80092    | 0.95       |      |
| QDC1-75 | 2.79555    | 0.59       |      |
| QDC1-76 | 3.2543     | 0.44       |      |
| QDC1-77 | 3.11478    | 1.37       |      |

|         |            |           |        |           |        |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 测项名称：   | 墙顶水平位移     | 天气：       |        |           |        |
| 观测时间：   | 2023/11/24 | 观测设备：     |        |           |        |
| 点号      | X(m)       | Y(m)      | 观测值(m) | 本次变化量（mm） | 是否重取初值 |
| QDSS1-1 | 1856.4616  | 5160.6218 | 11     | 0         |        |
| QDS1-2  | 1864.0914  | 5200.3069 | 4      | 0         |        |
| QDS1-3  | 1867.0013  | 5229.6544 | 3      | 0         |        |
| QDS1-4  | 1867.9538  | 5271.8765 | 6      | 0         |        |
| QDS1-5  | 1872.6929  | 5290.9192 | 10     | 0         |        |
| QDS1-6  | 1879.1401  | 5296.3166 | 16     | 0         |        |
| QDS1-7  | 1904.637   | 5293.3725 | 2      | 0         |        |
| QDS1-8  | 1923.9818  | 5291.0926 | 0      | 0         |        |
| QDS1-9  | 1956.5024  | 5281.5391 | 3      | 0         |        |
| QDS1-10 | 1976.0188  | 5279.3287 | 2      | 0         |        |
| QDS1-11 | 1993.1084  | 5283.4408 | 1      | 0         |        |
| QDS1-12 | 2008.6809  | 5278.7241 | 3      | 0         |        |
| QDS1-13 | 2011.828   | 5246.4318 | 3      | 0         |        |
| QDS1-14 | 2009.0594  | 5231.0752 | 3      | 0         |        |
| QDS1-25 | 1862.8913  | 5192.9697 | 0      | 0         |        |
| QDS1-26 | 1865.7825  | 5211.6276 | 0      | 0         |        |
| QDS1-27 | 1866.4497  | 5256.2204 | 0      | 0         |        |
| QDS1-28 | 1941.6722  | 5288.9783 | 0      | 0         |        |
| QDS1-48 | 1917.9559  | 5129.8892 | 0      | 0         |        |
| QDS1-49 | 1907.1821  | 5131.5477 | 0      | 0         |        |
| QDS1-50 | 1891.0211  | 5135.1602 | 0      | 0         |        |
| QDS1-51 | 1886.8833  | 5136.7104 | 0      | 0         |        |
| QDS1-52 | 1876.5501  | 5138.3726 | 0      | 0         |        |
| QDS1-53 | 1874.503   | 5139.9805 | 0      | 0         |        |
| QDS1-15 | 2013.376   | 5144.3181 | 1      | 0         |        |
| QDS1-16 | 2015.8779  | 5121.9665 | 2      | 0         |        |
| QDS1-17 | 2018.9603  | 5091.8784 | 0      | 0         |        |
| QDS1-18 | 2021.7589  | 5058.7258 | 0      | 0         |        |
| QDS1-19 | 2023.5819  | 5048.4387 | 0      | 0         |        |
| QDS1-20 | 2023.985   | 5041.0456 | 0      | 0         |        |
| QDS1-21 | 2014.8     | 5007.0434 | 0      | 0         |        |
| QDS1-22 | 1984.2422  | 5003.7505 | 1      | 0         |        |
| QDS1-23 | 1978.6955  | 5012.1275 | 0      | 0         |        |
| QDS1-24 | 1961.4087  | 5010.1586 | 0      | 0         |        |
| QDS1-29 | 2020.9462  | 5072.7736 | 0      | 0         |        |
| QDS1-30 | 2027.6637  | 5008.373  | 0      | 0         |        |
| QDS1-31 | 1999.4436  | 5005.4011 | 0      | 0         |        |
| QDS1-32 | 1979.31    | 5007.0045 | 0      | 0         |        |
| QDS1-33 | 1971.4428  | 5011.2822 | 0      | 0         |        |
| QDS1-34 | 1949.6139  | 5008.875  | 0      | 0         |        |
| QDS1-35 | 1938.6735  | 5008.5914 | 0      | 0         |        |
| QDS1-36 | 1935.0103  | 5006.8386 | 0      | 0         |        |
| QDS1-37 | 1928.9435  | 5023.5723 | 0      | 0         |        |
| QDS1-38 | 1927.5525  | 5039.6076 | 0      | 0         |        |
| QDS1-39 | 1926.7834  | 5051.2707 | 0      | 0         |        |
| QDS1-40 | 1925.5779  | 5058.5272 | 0      | 0         |        |
| QDS1-41 | 1924.8011  | 5066.9964 | 0      | 0         |        |
| QDS1-42 | 1923.3632  | 5078.4837 | 0      | 0         |        |
| QDS1-43 | 1922.7435  | 5084.9443 | 0      | 0         |        |
| QDS1-44 | 1921.4874  | 5096.8012 | 0      | 0         |        |
| QDS1-45 | 1920.1535  | 5109.0465 | 0      | 0         |        |
| QDS1-46 | 1920.2068  | 5117.3407 | 0      | 0         |        |
| QDS1-47 | 1919.0874  | 5123.6489 | 0      | 0         |        |
| QDS1-54 | 2007.9678  | 5221.9853 | 0      | 0         |        |
| QDS1-55 | 1998.3396  | 5220.802  | 0      | 0         |        |
| QDS1-56 | 1988.2335  | 5219.2552 | 0      | 0         |        |
| QDS1-57 | 1977.5432  | 5218.1886 | 0      | 0         |        |
| QDS1-60 | 1942.332   | 5215.4189 | 0      | 0         |        |
| QDS1-61 | 1932.3774  | 5214.0647 | 0      | 0         |        |
| QDS1-62 | 1922.2692  | 5212.9652 | 0      | 0         |        |
| QDS1-63 | 1923.7682  | 5202.817  | 0      | 0         |        |
| QDS1-64 | 1925.1355  | 5191.7674 | 0      | 0         |        |
| QDS1-65 | 1925.9487  | 5184.1828 | 0      | 0         |        |
| QDS1-66 | 1926.1238  | 5177.5847 | 0      | 0         |        |
| QDS1-67 | 1927.144   | 5166.0625 | 0      | 0         |        |
| QDS1-68 | 1928.8114  | 5152.1105 | 0      | 0         |        |
| QDS1-69 | 1929.8946  | 5143.3153 | 0      | 0         |        |
| QDS1-70 | 1941.6935  | 5148.5385 | 0      | 0         |        |
| QDS1-71 | 1948.9859  | 5148.0013 | 0      | 0         |        |
| QDS1-72 | 1959.151   | 5149.2463 | 0      | 0         |        |
| QDS1-74 | 1982.821   | 5150.4193 | 0      | 0         |        |
| QDS1-75 | 1990.9713  | 5150.5771 | 0      | 0         |        |
| QDS1-76 | 2000.3036  | 5151.4032 | 0      | 0         |        |
| QDS1-77 | 2011.2979  | 5152.0699 | 0      | 0         |        |

|       |            |       |    |      |                |                |           |
|-------|------------|-------|----|------|----------------|----------------|-----------|
| 测项名称: | 深层水平位移     | 天气:   |    |      |                | 点号:            | CX1-1     |
| 观测时间: | 2023/11/24 | 观测设备: |    |      |                | 是否重取初始管形:      |           |
| 深度    | A0         | A180  | B0 | B180 | 管形位移量（改正前）(mm) | 管形位移量（改正后）(mm) | 本次变化量(mm) |
| 0     |            |       |    |      |                |                |           |
| 0.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 1     |            |       |    |      |                |                |           |
| 1.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 2     |            |       |    |      |                |                |           |
| 2.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 3     |            |       |    |      |                |                |           |
| 3.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 4     |            |       |    |      |                |                |           |
| 4.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 5     |            |       |    |      |                |                |           |
| 5.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 6     |            |       |    |      |                |                |           |
| 6.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 7     |            |       |    |      |                |                |           |
| 7.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 8     |            |       |    |      |                |                |           |
| 8.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 9     |            |       |    |      |                |                |           |
| 9.5   |            |       |    |      |                |                |           |
| 10    |            |       |    |      |                |                |           |
| 10.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 11    |            |       |    |      |                |                |           |
| 11.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 12    |            |       |    |      |                |                |           |
| 12.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 13    |            |       |    |      |                |                |           |
| 13.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 14    |            |       |    |      |                |                |           |
| 14.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 15    |            |       |    |      |                |                |           |
| 15.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 16    |            |       |    |      |                |                |           |
| 16.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 17    |            |       |    |      |                |                |           |
| 17.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 18    |            |       |    |      |                |                |           |
| 18.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 19    |            |       |    |      |                |                |           |
| 19.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 20    |            |       |    |      |                |                |           |
| 20.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 21    |            |       |    |      |                |                |           |
| 21.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 22    |            |       |    |      |                |                |           |
| 22.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 23    |            |       |    |      |                |                |           |
| 23.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 24    |            |       |    |      |                |                |           |
| 24.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 25    |            |       |    |      |                |                |           |
| 25.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 26    |            |       |    |      |                |                |           |
| 26.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 27    |            |       |    |      |                |                |           |
| 27.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 28    |            |       |    |      |                |                |           |
| 28.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 29    |            |       |    |      |                |                |           |
| 29.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 30    |            |       |    |      |                |                |           |
| 30.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 31    |            |       |    |      |                |                |           |
| 31.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 32    |            |       |    |      |                |                |           |
| 32.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 33    |            |       |    |      |                |                |           |
| 33.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 34    |            |       |    |      |                |                |           |
| 34.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 35    |            |       |    |      |                |                |           |
| 35.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 36    |            |       |    |      |                |                |           |
| 36.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 37    |            |       |    |      |                |                |           |
| 37.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 38    |            |       |    |      |                |                |           |
| 38.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 39    |            |       |    |      |                |                |           |
| 39.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 40    |            |       |    |      |                |                |           |
| 40.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 41    |            |       |    |      |                |                |           |
| 41.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 42    |            |       |    |      |                |                |           |
| 42.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 43    |            |       |    |      |                |                |           |
| 43.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 44    |            |       |    |      |                |                |           |
| 44.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 45    |            |       |    |      |                |                |           |
| 45.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 46    |            |       |    |      |                |                |           |
| 46.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 47    |            |       |    |      |                |                |           |
| 47.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 48    |            |       |    |      |                |                |           |
| 48.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 49    |            |       |    |      |                |                |           |
| 49.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 50    |            |       |    |      |                |                |           |
| 50.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 51    |            |       |    |      |                |                |           |
| 51.5  |            |       |    |      |                |                |           |
| 52    |            |       |    |      |                |                |           |

[illegible]

测项名称：

巡视时间：

2023/11/24

| 分类   | 巡视检查内容         | 巡视检查结果                                                            | 备注 |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 自然条件 | 气温             |                                                                   |    |
|      | 天气             |                                                                   |    |
|      | 风级             |                                                                   |    |
| 支护结构 | 冠梁、支撑、围檩裂缝     | /                                                                 |    |
|      | 支撑、立柱变形        | 无                                                                 |    |
|      | 止水帷幕开裂、渗漏      | 正常                                                                |    |
|      | 墙后土体沉陷、裂缝及滑移   | CX1-2、CX1-4、CX1-7附近有渗水                                            |    |
|      | 基坑涌土、流砂、管涌     | 无                                                                 |    |
|      | 其他             | /                                                                 |    |
| 施工工况 | 开挖区域土质情况       | G地块第四层土方开挖，L地块第四层土方开挖。                                            |    |
|      | 基坑开挖分段长度及分层厚度  | /                                                                 |    |
|      | 地表水、地下水状况      | 无                                                                 |    |
|      | 基坑降水(回灌)设施运转情况 | 无                                                                 |    |
|      | 基坑周边地面堆载情况     | 有部分堆载                                                             |    |
|      | 其他             | /                                                                 |    |
| 周边环境 | 管道破损、泄漏情况      | 无                                                                 |    |
|      | 周边建筑裂缝         | 董家渡天主堂出现裂缝                                                        |    |
|      | 周边道路（地面）裂缝、沉陷  | 外仓桥街路面出现裂缝,王家湾码头路一侧工人宿舍<br>房屋过道处出现裂缝,俞家湾附近出现裂缝。                   |    |
|      | 邻近施工情况         | 外仓桥对面工地施工                                                         |    |
|      | 其他             | /                                                                 |    |
| 监测设施 | 基准点、测点完好状况     | B0层轴力被破坏, B1层、B2层轴力部分破坏。董家渡路部分<br>监测点,北塔监测点被破坏,新工计左塔、破坏, T2塔楼T1、2 |    |
|      | 监测元件完好情况       | 完好                                                                |    |
|      | 观测工作条件         | /                                                                 |    |