

项目名称:	小东门616、735街坊地块项目基坑及周边环境监测（北标段）
工点名称:	小东门616、735街坊地块项目基坑及周边环境监测（北标段）
期数:	234
时间:	2024/1/12
类型:	常规
当前工况:	GL区已浇筑完成

说明:

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

测项名称：	墙顶竖向位移	天气：	
观测时间：	2024/1/12	观测设备：	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
QDC1-1	3.9375	0.08	
QDC1-2	3.98639	-0.04	
QDC1-3	3.98625	-0.18	
QDC1-4	4.37726	-1.43	
QDC1-5	4.36629	-1.25	
QDC1-6	4.38054	-0.96	
QDC1-7	4.3894	-1.17	
QDC1-8	4.3829	-0.23	
QDC1-9	4.38434	-0.59	
QDC1-10	4.40984	-1.13	
QDC1-11	4.37922	-0.95	
QDC1-12	4.34434	-0.31	
QDC1-13	4.34235	-0.59	
QDC1-14	3.6928	-0.97	
QDC1-25	3.996	-0.94	
QDC1-26	4.00727	-1.3	
QDC1-27	3.91849	1.12	
QDC1-28	4.41181	-0.19	
QDC1-48	2.82236	0.23	
QDC1-49	2.78301	-1.52	
QDC1-50	2.7985	-0.65	
QDC1-51	2.79619	0.66	
QDC1-52	2.78347	0.69	
QDC1-53	3.91843	-1.47	
QDC1-15	3.03945	-0.72	
QDC1-16	3.02238	-0.35	
QDC1-17	3.06027	0.91	
QDC1-18	3.04576	-0.45	
QDC1-19	3.07351	-0.65	
QDC1-20	3.06682	-0.16	
QDC1-21	2.8752	0.73	
QDC1-22	2.88369	0.97	
QDC1-23	2.86416	-0.97	
QDC1-24	2.88437	-0.34	
QDC1-29	3.05336	0.85	
QDC1-30	3.00489	-0.02	
QDC1-31	2.87972	0.42	
QDC1-32	2.87939	-0.96	
QDC1-33	2.90505	-0.56	
QDC1-34	2.92146	-0.17	
QDC1-35	3.139	0.73	
QDC1-36	3.18348	-0.52	
QDC1-37	3.05809	-0.15	
QDC1-38	2.8428	1.21	
QDC1-39	2.82449	0.32	
QDC1-40	2.79045	-1.51	
QDC1-41	2.79796	-0.28	
QDC1-42	2.76568	-1.53	
QDC1-43	2.77404	-0.27	
QDC1-44	2.79717	-0.9	
QDC1-45	2.80182	-1.22	
QDC1-46	2.81347	-0.16	
QDC1-47	2.80792	-1.54	
QDC1-54	3.06458	-0.4	
QDC1-55	3.04288	0.34	
QDC1-56	2.93092	0.81	
QDC1-57	2.92583	0.56	
QDC1-60	4.36438	0.75	
QDC1-61	4.39458	1.27	
QDC1-62	4.40919	1.24	
QDC1-63	4.38226	0.11	
QDC1-64	4.3685	1.02	
QDC1-65	4.35648	1.02	
QDC1-66	4.358	0.36	
QDC1-67	4.30365	0.35	
QDC1-68	3.95004	-0.28	
QDC1-69	3.22493	0.21	
QDC1-70	2.8143	0.23	
QDC1-71	2.82007	-1.26	
QDC1-72	2.80619	-1.49	
QDC1-74	2.80213	-0.16	
QDC1-75	2.79259	-1.49	
QDC1-76	3.25024	-0.57	
QDC1-77	3.11902	0.22	