

项目名称:	上海市轨道交通19号线工程环境监测3标
工点名称:	三林南站
期数:	167
时间:	2026/1/6
类型:	常规
当前工况:	5~8轴底板养护，8~13轴底板施工。5~17轴第五层土方开挖完成，17~19轴第五层土方开挖，坑内降水。

说明:

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。
5. 重取初值填写0或1(0:否；1:是)

