| | |
|---|---|
| 项目名称: | 上海市轨道交通23号线一期工程环境监测4标 |
| 工点名称: | **放鹤路站-吴泾北站1#旁通道** |
| 期数: | 18 |
| 时间: | 2026/10/5 |
| 类型: | 常规 |
| 当前工况: | |

说明:

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

| 测项名称: | 隧道收敛 | 天气：晴 | |
|---|---|---|---|
| 观测时间: | 2026/10/5 9:00 | 观测设备: | |
| 点号 | 观测值(m) | 本次变化量（mm) | 是否重取初值 |
| SSL798 | 5.913 | -0.1 | |
| SSL802 | 5.9079 | -0.1 | |
| SSL806 | 5.9048 | -0.1 | |
| SSL810 | 5.9056 | -0.2 | |
| SSL814 | 5.9022 | -0.1 | |
| SSL818 | 5.9057 | 0.1 | |
| SSL822 | 5.9077 | -0.2 | |
| SSL826 | 5.9056 | -0.1 | |
| SSL830 | 5.9116 | -0.2 | |
| SSL832 | 5.9115 | -0.2 | |
| SSL834 | 5.9131 | 0.1 | |
| SSL836 | 5.9099 | 0.1 | |
| SSL838 | 5.9136 | -0.1 | |
| SSL840 | 5.8978 | 0.2 | |
| SSL845 | 5.9122 | -0.1 | |
| SSL847 | 5.9129 | 0.1 | |
| SSL849 | 5.9112 | 0.1 | |
| SSL851 | 5.9166 | -0.3 | |
| SSL853 | 5.9206 | 0.1 | |
| SSL855 | 5.9192 | -0.1 | |
| SSL859 | 5.9114 | -0.2 | |
| SSL863 | 5.9133 | -0.3 | |
| SSL867 | 5.9132 | -0.1 | |
| SSL871 | 5.9092 | -0.2 | |
| SSL875 | 5.9116 | -0.1 | |
| SSL879 | 5.9116 | -0.1 | |
| SSL883 | 5.9117 | -0.2 | |
| SSL887 | 5.9086 | -0.2 | |
| XSL799 | 5.9032 | -0.2 | |
| XSL803 | 5.902 | -0.2 | |
| XSL807 | 5.9045 | -0.3 | |
| XSL811 | 5.9041 | -0.1 | |
| XSL815 | 5.9025 | 0.2 | |
| XSL819 | 5.9036 | -0.1 | |
| XSL823 | 5.9054 | 0.1 | |
| XSL827 | 5.9006 | -0.2 | |
| XSL831 | 5.9059 | -0.1 | |
| XSL833 | 5.9075 | -0.1 | |
| XSL835 | 5.9095 | -0.3 | |
| XSL837 | 5.9084 | 0.1 | |
| XSL839 | 5.9059 | -0.3 | |
| XSL841 | 5.8877 | -0.4 | |
| XSL845 | 5.8956 | -0.2 | |
| XSL847 | 5.9094 | -0.1 | |
| XSL849 | 5.903 | -0.1 | |
| XSL851 | 5.9085 | -0.2 | |
| XSL853 | 5.9052 | -0.2 | |
| XSL855 | 5.9083 | -0.1 | |
| XSL859 | 5.9091 | -0.2 | |
| XSL863 | 5.9096 | -0.1 | |
| XSL867 | 5.9095 | -0.1 | |
| XSL871 | 5.9068 | -0.3 | |
| XSL875 | 5.9074 | 0.2 | |
| XSL879 | 5.9035 | -0.5 | |
| XSL883 | 5.9106 | -0.4 | |
| XSL887 | 5.9075 | -0.2 | |

备注:重取初值填写0或1(0:否；1:是)